



BMW 320 d M Sport

EZ 06/2019 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 283.199km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d M Sport [DE - Lim4 320 d EU6d-T, M Sport, 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WBA5V51060AJ59101	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 283.199km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 267.456km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Fahrschulauto		CO2-Emissionen 136g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	90	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehler AHK

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Aerodynamik-Paket M-Technic
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Armauflage vorn
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	• Frontscheibe Akustikglas
• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • M Sport | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Original Fahrzeug Farbe: PORTIMAO BLAU | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Gesetzlicher Notruf | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination |
| • Sport Boost Fahrmodusschalter | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alarmanlage | • Ausstattungs-Paket: Connected Professional |
| • BMW Display-Key | • BMW Live Cockpit ConnectedDrive |
| • BMW Live Cockpit Professional | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Parkassistent-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Serien-Fahrwerk |
| • Standheizung | • Verglasung Akustikglas |
| • Winterfreude-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)