



Volkswagen Tiguan Join Start-Stopp

EZ 06/2018 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 162.497km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Join Start-Stopp [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Join, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW442073	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.497km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.533km	Letzter Service am 01/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Aktive Frontklappe
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Antennen-Diversity
- App-Connect
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte

• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2677 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Velours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling silber	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Sitzheizung vorn	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Bremsassistent	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenten-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Tagfahrlicht
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Winter-Paket



Sonderausstattung

- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Perleffekt-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)