



Hyundai ix20 5 Star Edition

EZ 09/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 73.877km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix20 5 Star Edition [DE - Van5 1.4 EU5, 5 Star Edition, 2013 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMAPT81CACJ087916	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 73.877km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht-aus-Automatik
- Mittelkonsole mit Metall-Applikationen
- Nebelschlussleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill Rippendesign
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW KAT
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher

- | | |
|--|--|
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste) | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Edition-Paket Silver | • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Nebelscheinwerfer | • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor |
| • Tagfahrlicht | • Scheibenwischerenteiser vorn |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenkrad (Leder) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)