



Mitsubishi Outlander PHEV Top 4WD

EZ 12/2014 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 176.035km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander PHEV Top 4WD [DE - SUV5 2.0 PHEV Plug-in Hybrid EU5, Top 4WD, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXDGG2WEZC07061	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.035km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.332km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	85 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	80 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	90	Heckklappe	1000 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Rockford Fosgate Premium
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling
- Dachreling silber
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor VA 60 kW / HA 60 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-Paket

• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)	• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik stufenlos - CVT	• Getränkehalter vorn und hinten
• Gurtstraffer vorn	• Heckklappenöffnung elektrisch
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe abgedunkelt
• Hybrid 149 kW (Motor 2,0 Ltr. - 89 kW)	• Innen-/ Außentemperaturanzeige
• Innenausstattung: Leder	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen verstellbar
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Liegesitz-Funktion, Sitze vorn	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole mit Ablagefach	• Multi-Communication-System (Navigationssystem)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2670 mm	• Regen-/Lichtsensoren
• Regensensor	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Schließ-/Startsystem Smart Key	• Schnellladevorrichtung
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (ASG)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole	• Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-/Audio-Schnittstelle	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zeituhr (digital)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

7. Wartung Datum: 27.09.2022 km: 106.853 5949 Schuler Klausur, Schuler und Service-Partner Thurmeier 13, 72274 St. Mergin Tel. 07145 111-11 Fax 1479 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	8. Wartung Datum: 14.02.2023 km: 124.555 5949 Schuler Klausur, Schuler und Service-Partner Thurmeier 13, 72274 St. Mergin Tel. 07145 111-11 Fax 1479 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	9. Wartung Datum: 11.06.2024 km: 138.327 5949 Schuler Klausur, Schuler und Service-Partner Thurmeier 13, 72274 St. Mergin Tel. 07145 111-11 Fax 1479 Stempel und Unterschrift des Servicepartners
10. Wartung Datum: 25.06.2025 km: 156.332 5949 Schuler Klausur, Schuler und Service-Partner Thurmeier 13, 72274 St. Mergin Tel. 07145 111-11 Fax 1479 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	11. Wartung Datum: km: Stempel und Unterschrift des Servicepartners	12. Wartung Datum: km: Stempel und Unterschrift des Servicepartners

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.

50281423 1-21

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

1. Wartung Datum: 01.11.2018 km: 190.37 3148 Automobile Reinfurt GmbH Alfred-Zigler-Str. 3 45891 Gelsenkirchen Postfach 18 458 Tel. 0209 9400-23 Fax 0209 9400-40 Email: info@automobile-reinfurt.de Stempel und Unterschrift des Servicepartners	2. Wartung Datum: 24.11.2018 km: 206.87 3148 Automobile Reinfurt GmbH Alfred-Zigler-Str. 3 45891 Gelsenkirchen Postfach 18 458 Tel. 0209 9400-23 Fax 0209 9400-40 Email: info@automobile-reinfurt.de Stempel und Unterschrift des Servicepartners	3. Wartung Datum: 24.10.2019 km: 336.21 3148 Automobile Reinfurt GmbH Alfred-Zigler-Str. 3 45891 Gelsenkirchen Postfach 18 458 Tel. 0209 9400-23 Fax 0209 9400-40 Email: info@automobile-reinfurt.de Stempel und Unterschrift des Servicepartners
4. Wartung Datum: 01.11.2019 km: 321.00 3148 Automobile Reinfurt GmbH Alfred-Zigler-Str. 3 45891 Gelsenkirchen Postfach 18 458 Tel. 0209 9400-23 Fax 0209 9400-40 Email: info@automobile-reinfurt.de Stempel und Unterschrift des Servicepartners	5. Wartung Datum: 16.06.2020 km: 33.180 3148 Automobile Reinfurt GmbH Alfred-Zigler-Str. 3 45891 Gelsenkirchen Postfach 18 458 Tel. 0209 9400-23 Fax 0209 9400-40 Email: info@automobile-reinfurt.de Stempel und Unterschrift des Servicepartners	6. Wartung Datum: 15.06.2021 km: 88.525 3148 Automobile Reinfurt GmbH Alfred-Zigler-Str. 3 45891 Gelsenkirchen Postfach 18 458 Tel. 0209 9400-23 Fax 0209 9400-40 Email: info@automobile-reinfurt.de Stempel und Unterschrift des Servicepartners

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.

50281423



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)




Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)