



Ford Puma Cool & Connect

EZ 01/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 66.859km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Puma Cool & Connect [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6d, Cool&Connect S/S, 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF02XXERK2MG71373	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 66.859km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.619km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Einparkhilfe nachgerüstet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Dachhimmel Stoff	• Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
• FordPass Connect inkl. eCall	• Fußmatten Teppich
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
• Heckleuchten LED	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Intelligent Protection System (IPS)	• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig

• Klimaanlage	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Laderaumboden variabel (Ford Megabox)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Kunstleder)	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Motor 1,0 Ltr. - 70 kW EcoBoost KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer LED	• Radstand 2588 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Servolenkung elektrisch	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Radioempfang digital (DAB)
• Audiobedienung am Lenkrad	• 7 Lautsprecher
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• USB-Anschluss	• Farbdisplay (8 Zoll)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Abstandsregelung (Distance Alert, DA)
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Gurtstraffer
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Getränkehalter vorn
• Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE



Sonderausstattung


• Sonderlackierung Frost-Weiß	• Winter-Paket
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe teilweise heizbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Dichtung fehlt



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Dichtung fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)