



Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

EZ 04/2025 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 41.071km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD lang PRO [DE - Kb4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Van	FIN W1VVLFFZ8S4501275	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 41.071km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2025	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 192g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachverkleidung
- Einstiegsgriff hinten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Generator 200 A
- Haltegriffe im Fond
- Heckklappe
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Adaptives Bremslicht
- BlueEfficiency-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege (2) mit Code

• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT	• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
• Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic	• PKW-Zulassung
• Pro	• Radstand 3200 mm
• Radvollabdeckung	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Vorrüstung Remote Service Plus	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
• Wärmeschutzverglasung	• Lenkrad mit Multifunktion
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Hold-Funktion	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Komfortschließung	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite	• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
• Start/Stop-Anlage Motor	• Wegfahrsperre
• Zuheizer	• Antriebsart: Heckantrieb
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Servolenkung elektro-mechanisch



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose	• Armlehnen Fahrgastraum
• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic	• Innenspiegel automatisch abblendbar
• Komfort-Fahrwerk	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Park-Paket mit Rückfahrkamera	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	• Spiegel-Paket
• Zul. Gesamtgewicht 3,20 t	• Außenspiegel elektr. anklappbar

• Metallic-Lackierung	• Schiebetür links elektrisch
• Schiebetür rechts elektrisch	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Diebstahl-Warnanlage	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

110/114/118/119 CDI, MarcoPolo



Platzieren Sie bitte, um einen Beleg für dieses Fahrzeug zu erhalten:

8/140

Allgemein	Technisch	Betriebszugehörigkeit
VIN	W1VAA77ED14301279	
VW	W1V66F265430 0279	
Lieferdatum	04.02.2025	
Bestellnummer	5529454787	
Produktionsnummer	2393434	
Erstzulassung	---	
Kundenname	- BeateBac	
KD-Kennzeichen	- BeateBac	
Karlsrufernummer	---	
EU Typgenehmigungsnummer	x1*2007/144*0437-10	
Kalenderungs-ID	---	

Digitales Service Booklet

☐ Nächster Service:

Datum	Typ	Laufleistung
Keine Einträge für dieses Fahrzeug.		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)