



Ford Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4

EZ 07/2020 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 201.727km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 2.0 TDCi Panther EU6, Wildtrak 4x4 Doppelkabine, (Facelift 2) 201]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN 6FPPXXMJ2PLR81842	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.727km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 213 PS (157 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 160.964km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 243g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(9 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(9 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	410 	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Audio-Paket 129
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Batterie verstärkt
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- FordPass Connect inkl. eCall
- Frontscheibe heizbar

- | | |
|--|--|
| • Fußmatten Premium | • Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen) |
| • Getränkehalter vorn | • Gurtstraffer |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine |
| • KeyFree-System | • Kindersicherung elektrisch |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten |
| • Kühlergrill im Sport-Design | • Laderaumwanne |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Mittelkonsole Premium |
| • Modellpflege (2) | • Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Off-Road-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 3220 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Schmutzfänger hinten |
| • Schmutzfänger vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschweller mit Trittbrett | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach) | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Teilleder | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sperrdifferential | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose 230V | • Stoßfänger Sport-Ausführung |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfänger hinten schwarz (Stahl) |
| • Tagfahrlicht | • Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum |
| • Türgriffe außen lackiert | • USB-Anschluss |
| • Unterfahrschutz | • Unterfahrschutz hinten |
| • Verglasung getönt | • Vorbereitungs-Paket Tachograph |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
|--|---|


- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer |
| • Lackierung Iridium Schwarz Mica | • Laderaum-Paket 11 |
| • Laderaumschienen | • Parkpilotsystem vorn |
| • Pritschenabdeckung elektr. (Rollo) | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach) |
| • Sportbügel hinten (aerodynamisch geformt, schwarz, Ladefläche) | • Wildtrak-Paket II |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)




Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)