



BMW xDrive 18 d Sport Line

EZ 08/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 97.984km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 18 d Sport Line [DE - SUV5 xDrive18d EU6, Sport Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAHT910705F20549	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.984km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 87.631km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	500 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	360 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden faltbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden variabel
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2670 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sport Line |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Abbiegelicht | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | • Außenspiegel-Paket |
| • Business-Paket | • CD-Laufwerk |
| • Dachreling schwarz | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung |
| • Fahrassistent-System: Park-Assistent | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Head-up-Display | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Navigationssystem: Navigation Plus (USB) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services |
| • Sitzheizung vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft
Bundesverkehrsministerium
Bundesverkehrsministerium
Bundesverkehrsministerium

EG 489546

BMW
X4
Silver
8c



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)