



Audi A6 Avant

EZ 06/2023 | Kombi | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 65.458km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Audi	A6 Avant [DE - Kb5 55 2.0 TFSI e quattro EU6d, sport, 2021 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kombi	WAUZZZF20PN075723	-	65.458km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
04/2028 / Nicht Vorhanden	Leder	265 PS (195 KW)	Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.984 ccm	liegt vor	61.926km	04/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
06/2023	Blau	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	34g/km (WLTP)		1.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bedienelemente schwarz matt
- Bremssättel Rot lackiert
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckklappenöffnung automatisch
- Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Kraftstofftank: 52 Ltr.
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Hybrid
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladedose (AC / DC)

• Ladekabel mit Schukostecker	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn
• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus	• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
• Nichtraucher-Paket	• Optik-Paket schwarz
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Progressivlenkung
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schienensystem im Gepäckraum	• Seitenairbag vorn
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
• Wagenheber	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
• Pedale und Fußstütze in Edelstahl	• Dachhimmel Stoff, Silber
• Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
• Sport-Fahrwerk	• Sound-System DSP / Audi Sound-System
• Audi Smartphone Interface	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Original Fahrzeug Farbe: FIRMAMENTBLAU



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Assistenz-Paket Stadt	• Business-Paket
• Dachreling eloxiert	• e-tron Aufladesystem Kompakt
• Glanz-Paket	• HD Matrix-LED-Scheinwerfer
• Head-up-Display	• Innenausstattung: Farbnaht Rot
• Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder oben und unten	• Komfort-Standklimatisierung
• Kopfstützen variabel verstellbar	• Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Metallic-Lackierung	• Neuwagen-Reifengarantie
• Rückfahrkamera	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Getränkehalter hinten	• Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
• Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
• Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
• Assistenz-Paket Tour	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

• Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
• Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
• Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links	• Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistenz
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Adaptive Scheibenwischer, beheizt	• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
• Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige	• Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
• Sitzheizung vorn	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)