



Mercedes-Benz CLA 200 d 4Matic

EZ 01/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 89.064km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 200 d 4Matic [DE - Kb5 CLA 200 d EU6d, 4Matic Progressive, 2019 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN W1K1186131N276866	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.064km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 19.039km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Start/Stop-Anlage

• Steckdose (12V-Anschluß)	• Touchpad (Mittelkonsole)
• USB-Anschluss im Fond	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Sitz-Komfort-Paket	• Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
• Innenhimmel Stoff	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Komfortsitze vorn	• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Getränkehalter vorn (doppelt)
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Ausstattungs-Paket: Business
• Fahrassistenz-Paket	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
• Feuerlöscher	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Infotainment-Paket High-End	• Klimaautomatik (Thermotronik)
• Metallic-Lackierung	• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Scheinwerfer LED High Performance	• Spiegel-Paket
• Vorrüstung car sharing	• Infotainment-Paket Advanced
• Vorrüstung Konnektivität-Paket	• Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
• Smartphone integriert	• Navigationssystem: Festplattennavigation
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Sitzheizung vorn
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Vorrüstung car sharing	• Vorrüstung Konnektivität-Paket
• Service-System: Erweiterte Navigationsdienste	• Smartphone integriert
• Digitales Instrumenten-Display	• Navigationssystem: Festplattennavigation
• Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation	• Media-Display
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Kamerasystem 360 Grad	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)