



Seat Leon FR

EZ 10/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 144.794km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 2.0 TSI EU6d-T, FR OPF, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZKR012163	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.794km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.336km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kerben

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	145	Heckklappe	155
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. anklappbar

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide |
| • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts | • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert |
| • Dachreling silber | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Wärmeschutzverglasung | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Sportsitze vorn | • AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss |
| • Bordcomputer | • Sprachsteuerungs-System |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre |
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Seitenairbag |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sport-Fahrwerk FR / Cupra |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 10 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem |
| • Bluetooth Audio-Streaming | • Business-Paket Infotain |
| • Fahrassistenz-Paket 4 | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Innenraumlicht-Paket LED | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Mobile Online Dienste Full Link |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Ausstelldach elektrisch | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Leder-Paket | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm | • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle |

- | | |
|--|--|
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • Sprachsteuerungs-System |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Frontkamera |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)