



Kia Sportage Spirit 4WD

EZ 08/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 222.379km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Spirit 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU5, Spirit 4WD, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPC813CCL088734	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 222.379km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.626km	Letzter Service am 04/2017
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach geht nicht zu und öffnet nur schwergängig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Kühlergrill verchromt |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: (D5U) SANDBEIGE MET. | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Radstand 2640 mm | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Smart-Key |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • iPod-Anschluss |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) |
|-----------------------|--------------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













15.08.2011	1260	ABP00014	02	02	0100/04000	181
M1	AF		04440	-	1855	-
USYPC813CCL088734			1645	-	001600	-
KIA				00080		
SLS			0156	002140	002140	
F5D24			01200	01090		
M62B21			01200	01090		
			079	03000	079	
SPORTAGE, SL, SLS			02000	0750	005	
KIA MOTORS (SK)			215/70R16 100H			
FE-E. PERS. BEF. B. 8 SPL.			215/70R16 100H			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*692/2008A			GELE			
EURO5; A; PI/CI; M. N1 I			011*2007/46*0136*03			
DIESEL			17.03.2011		WV347238	
0002	35A0	01995				
BIS 1754*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*STUFE PM5, AB 15.08.2011*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.08.2011*						



KIA SERVICE - KAROSSERIE-INSPEKTION • 12-36

Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.


Karosserie-Inspektion	Karosserie-Inspektion	Karosserie-Inspektion
Nach 12 Monaten durchgeführt	Nach 24 Monaten durchgeführt	Nach 36 Monaten durchgeführt
Datum: <u>3.5.13</u>	Datum: <u>22.05.15</u>	Datum: <u>22.05.15</u>
Km-Stand: <u>128.435</u>	Km-Stand: <u>56.350</u>	Km-Stand: <u>56.350</u>
Kia Servicepartner Nr.: <u>285</u>	Kia Servicepartner Nr.: <u>285</u>	Kia Servicepartner Nr.: <u>285</u>
Schaden festgestellt:	Schaden festgestellt:	Schaden festgestellt:
Verbleibend:	Verbleibend:	Verbleibend:
Korrosion:	Korrosion:	Korrosion:
Korrosionsschutz:	Korrosionsschutz:	Korrosionsschutz:
Schaden abgestellt:	Schaden abgestellt:	Schaden abgestellt:

KIA KIA MOTORS
Autohaus Bruns GmbH
Daimlerstr. 34, Tel. 091512438
91301 Forchheim
Werkstatt 2245


Unterschrift: Schmitt

KIA KIA MOTORS
Autohaus Bruns GmbH
Daimlerstr. 34, Tel. 091512438
91301 Forchheim
Werkstatt 2245

Unterschrift: Krause



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)




Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)