



Ford Focus Trend

EZ 04/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 108.458km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Trend [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Trend Start/Stop, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF05XXGCC5EA35869	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.458km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.729km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Anderer Schaden

Vorne rechts



(5 mm)

Riss/Bruch

Hinten links



(5 mm)

Anderer Schaden

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: RED CANDY/CANDY RED
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Modellpflege
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Design-Paket 3 | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Frontscheibe heizbar |
| • Heckleuchten LED | • Lenkrad heizbar |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Nebelscheinwerfer |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer): Farbunterschied



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer): Farbunterschied



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer): Farbunterschied




Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer): Farbunterschied



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer): Farbunterschied



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer): Farbunterschied



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Rad (Anderer Schaden): Angemalt



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Anderer Schaden): Angemalt



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)