



Suzuki SX4 Navigator GLX 4WD

EZ 12/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 205.341km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung SX4 Navigator GLX 4WD [AT - SUV5 2.0 DDIS DPF EU5, Navigator GLX 4WD, (Facelift) 2011 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN TSMEYB91S00713557	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.341km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.807km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	400 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	620 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	900 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- 9 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenteile Wagenfarbe
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Keyless-Entry
• Klimaautomatik	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole mit Ablagefach	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 99 kW DDiS Turbodiesel	• Multifunktionsanzeige
• Navigationssystem	• Nebelscheinwerfer
• Radstand 2500 mm	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schutzzierleisten seitlich	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türlautsprecher hinten	• Türlautsprecher vorn
• USB-Anschluss	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Vorhangairbag vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A1	Wandlungsnummer	01
F	Typ	TSMEYB91S00713537
B	Erstzulassung	25.12.2012
A3	Garantierungsdauer	30.04.2012
A4	Garantierungsdauer	30.04.2012
A5	Garantierungsdauer	30.04.2012
A6	Garantierungsdauer	30.04.2012
A7	Garantierungsdauer	30.04.2012
A8	Garantierungsdauer	30.04.2012
A9	Garantierungsdauer	30.04.2012
A10	Garantierungsdauer	30.04.2012
A11	Garantierungsdauer	30.04.2012
A12	Garantierungsdauer	30.04.2012
A13	Garantierungsdauer	30.04.2012
A14	Garantierungsdauer	30.04.2012
A15	Garantierungsdauer	30.04.2012
A16	Garantierungsdauer	30.04.2012
A17	Garantierungsdauer	30.04.2012
A18	Garantierungsdauer	30.04.2012
A19	Garantierungsdauer	30.04.2012
A20	Garantierungsdauer	30.04.2012
A21	Garantierungsdauer	30.04.2012
A22	Garantierungsdauer	30.04.2012
A23	Garantierungsdauer	30.04.2012
A24	Garantierungsdauer	30.04.2012
A25	Garantierungsdauer	30.04.2012
A26	Garantierungsdauer	30.04.2012
A27	Garantierungsdauer	30.04.2012
A28	Garantierungsdauer	30.04.2012
A29	Garantierungsdauer	30.04.2012
A30	Garantierungsdauer	30.04.2012
A31	Garantierungsdauer	30.04.2012
A32	Garantierungsdauer	30.04.2012
A33	Garantierungsdauer	30.04.2012
A34	Garantierungsdauer	30.04.2012
A35	Garantierungsdauer	30.04.2012
A36	Garantierungsdauer	30.04.2012
A37	Garantierungsdauer	30.04.2012
A38	Garantierungsdauer	30.04.2012
A39	Garantierungsdauer	30.04.2012
A40	Garantierungsdauer	30.04.2012
A41	Garantierungsdauer	30.04.2012
A42	Garantierungsdauer	30.04.2012
A43	Garantierungsdauer	30.04.2012
A44	Garantierungsdauer	30.04.2012
A45	Garantierungsdauer	30.04.2012
A46	Garantierungsdauer	30.04.2012
A47	Garantierungsdauer	30.04.2012
A48	Garantierungsdauer	30.04.2012
A49	Garantierungsdauer	30.04.2012
A50	Garantierungsdauer	30.04.2012
A51	Garantierungsdauer	30.04.2012
A52	Garantierungsdauer	30.04.2012
A53	Garantierungsdauer	30.04.2012
A54	Garantierungsdauer	30.04.2012
A55	Garantierungsdauer	30.04.2012
A56	Garantierungsdauer	30.04.2012
A57	Garantierungsdauer	30.04.2012
A58	Garantierungsdauer	30.04.2012
A59	Garantierungsdauer	30.04.2012
A60	Garantierungsdauer	30.04.2012
A61	Garantierungsdauer	30.04.2012
A62	Garantierungsdauer	30.04.2012
A63	Garantierungsdauer	30.04.2012
A64	Garantierungsdauer	30.04.2012
A65	Garantierungsdauer	30.04.2012
A66	Garantierungsdauer	30.04.2012
A67	Garantierungsdauer	30.04.2012
A68	Garantierungsdauer	30.04.2012
A69	Garantierungsdauer	30.04.2012
A70	Garantierungsdauer	30.04.2012
A71	Garantierungsdauer	30.04.2012
A72	Garantierungsdauer	30.04.2012
A73	Garantierungsdauer	30.04.2012
A74	Garantierungsdauer	30.04.2012
A75	Garantierungsdauer	30.04.2012
A76	Garantierungsdauer	30.04.2012
A77	Garantierungsdauer	30.04.2012
A78	Garantierungsdauer	30.04.2012
A79	Garantierungsdauer	30.04.2012
A80	Garantierungsdauer	30.04.2012
A81	Garantierungsdauer	30.04.2012
A82	Garantierungsdauer	30.04.2012
A83	Garantierungsdauer	30.04.2012
A84	Garantierungsdauer	30.04.2012
A85	Garantierungsdauer	30.04.2012
A86	Garantierungsdauer	30.04.2012
A87	Garantierungsdauer	30.04.2012
A88	Garantierungsdauer	30.04.2012
A89	Garantierungsdauer	30.04.2012
A90	Garantierungsdauer	30.04.2012
A91	Garantierungsdauer	30.04.2012
A92	Garantierungsdauer	30.04.2012
A93	Garantierungsdauer	30.04.2012
A94	Garantierungsdauer	30.04.2012
A95	Garantierungsdauer	30.04.2012
A96	Garantierungsdauer	30.04.2012
A97	Garantierungsdauer	30.04.2012
A98	Garantierungsdauer	30.04.2012
A99	Garantierungsdauer	30.04.2012
A100	Garantierungsdauer	30.04.2012

DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE

45.000 km
36 Monate

Periodische Wartung
Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor

bei km-Stand 45.000 oder 36 Monate nach der Übergabe-
inspektion, je nachdem, was früher eintritt.
Autoteam Neck GmbH & Co. KG
Autoteam Service Werkstatt
Ostrastraße 79
67647 Burglaching
Tel. 06321 23 11

SUZUKI

Stempel und Unterschrift der Autorisierten SUZUKI Werkstatt

km-Stand: 56.790 Datum: 20.12.2016

60.000 km
48 Monate

Periodische Wartung
Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor

bei km-Stand 60.000 oder 48 Monate nach der Übergabe-
inspektion, je nachdem, was früher eintritt.
Autoteam Neck GmbH & Co. KG
Autoteam Service Werkstatt
Ostrastraße 79
67647 Burglaching
Tel. 06321 23 11

SUZUKI

Stempel und Unterschrift der Autorisierten SUZUKI Werkstatt

km-Stand: 79.292 Datum: 04.01.18

75.000 km
60 Monate

Periodische Wartung
Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor

bei km-Stand 75.000 oder 60 Monate nach der Übergabe-
inspektion, je nachdem, was früher eintritt.
Immer Andreas Vorkapf
Oberstädter Str. 11, 67627 Sulzbach
Telefon: 06321 138 234
Fax: 06321 138 234
E-Mail: info@immer.de
Web: www.k2-venturi.de

VENTURI

Stempel und Unterschrift der Autorisierten SUZUKI Werkstatt

km-Stand: 101757 Datum: 4.5.17

Brinsescheit gemacht

90.000 km
72 Monate

Periodische Wartung
Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor

bei km-Stand 90.000 oder 72 Monate nach der Übergabe-
inspektion, je nachdem, was früher eintritt.
Immer Andreas Vorkapf
Oberstädter Str. 11, 67627 Sulzbach
Telefon: 06321 138 234
Fax: 06321 138 234
E-Mail: info@immer.de
Web: www.k2-venturi.de

VENTURI

Stempel und Unterschrift der Autorisierten SUZUKI Werkstatt

km-Stand: 133807 Datum: 17.12.20

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)