



Seat Leon FR Black Matt Edition

EZ 12/2019 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 81.393km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR Black Matt Edition [DE - Kb5 1.5 TSI EU6d-T, FR Black Matt Edition OPF, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZKR137666	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.393km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	145	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablage-Paket
• Ablage Tasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung LED
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dachreling silber
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre	• Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraumbeleuchtung	• Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC TECH GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alcantara-Paket | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Business-Paket Infotain | • Dachhimmel schwarz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Fahrassistenten-Paket 4 |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Ausstelldach elektrisch |
| • Scheinwerfer LED | • Startanlage Keyless Access |
| • Winter-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara |
| • Sportsitze vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem | • 10 Lautsprecher |
| • Sprachsteuerungs-System | • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert |
| • Mobile Online Dienste Full Link | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • 8 Lautsprecher | • Bluetooth Audio-Streaming |

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Frontkamera | • Innenraumlicht-Paket LED |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









10.12.2019	7593	AOL001562	2	01	110	75000	215
M1	AC		4549-4656				1816-1816
VSSZZZ5FZKR137666	3		1451-1451				1294-1294
SEAT			-	80			-
5F			148	1860			1860
FDADAX0V			940	970			-
FD7SFD7CW0027CPVL051EB			940	970			-
-			76	3750		64	-
LEON ST			1500	640	5		-
SEAT (E)			225/40R18	92Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/40R18	92Y			
Kombilimousine			-				
715/2007*2017/1347AG			GRAU		7/-		
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*0094*34				
Benzin			27.03.19	K	FN970414		
0001	36AG	1498					
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS							
8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3360KG							
*WW.AHK LT.EGT6*EZ BIS 31.08.2020 ZULÄSSIG. AUSN. (58							
ABS. 2 EG-FGV) D. KBA VOM 01.10.2019***							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)