



Nissan Qashqai Akari

EZ 05/2021 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 33.148km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai Akari [DE - SUV5 1.3 DIG-T EU6d, Akari, (Facelift) 2020 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFFAJ11U2981122	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 33.148km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 158 PS (116 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 12.006km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben,
Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- 6 Lautsprecher
- Adaptive Front-Lighting-System (AFS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung

• Fahrassistenz-System: Autonomer Lenk-Assistent für selbstständiges Spurhalten	• Fahrassistenz-System: Autonomer Lenk-Assistent für selbstständiges Spurhalten
• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)	• Fahrassistenz-System: Intelligenter Parklenkassistent
• Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
• Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Brems Eingriff
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Brems Eingriff	• Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernentriegelung Tankklappe
• Freisprechanlage Bluetooth	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Gurtstraffer	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckscheibe heizbar	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Kamerasystem Around View	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen vorn und hinten verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,3 Ltr. - 116 kW 16V DIG-T KAT
• Navigationssystem	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Nissan Safety-Shield-Paket 360°
• Original Fahrzeug Farbe: GREY	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch	• Premium-Sitze vorn (Monoform-Design)
• Pro Pilot-Paket	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2646 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Schließ-/Startsystem intelligent key	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sprachbediensystem Spracherkennung	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole

- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













06.05.2021	1329	AML00003X	2	1	116/5500	197
M1	AF		4394-4394		1806-1806	
SJNFFAJ11U2981122	9		1624-1624		1409-1489	
NISSAN				100		
J11			152	1825	1825	
F			1030	978		
F13			1030	978		
			73	3750	66	
			1500	695	5	
NISSAN QASHQAI			225/45R19	85U B C1		
NISSAN (CH)			225/45R19	85U B C1		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLTP;AP;PI;CI; M, N1 I						
Benzin						
0001	36AP	1332				

06.05.2021

18.03.2024

Kreisverwaltung
Hagen-Kohlens
Bahnhofstrasse 9
56068 Kolbe
in Auftrag

Kreisverwaltung
Peters-Altenleier-Platz
56410 Montabaur
i. A.

FX881231

NISSAN
J11
F13
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
1329
SJNFFAJ11U2981122
PI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
Benzin
e5*2007/46*1029*06

13293

10892

J11FF13

COGNEX

FX881231

NISSAN CENTER EUROPE GMBH
50259 Bonn

20.03.2021

20.11.2020

BD-ÜBERPRÜFUNGSSCHEIN (Sonderausfertigung für die Zulassungsfachstelle)

06.05.2021

18.03.2024

Kreisverwaltung
Hagen-Kohlens
Bahnhofstrasse 9
56068 Kolbe
in Auftrag

Kreisverwaltung
Peters-Altenleier-Platz
56410 Montabaur
i. A.

FX881231

NISSAN
J11
F13
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
1329
SJNFFAJ11U2981122
PI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
Benzin
e5*2007/46*1029*06

13293

10892

J11FF13

COGNEX

FX881231

NISSAN CENTER EUROPE GMBH
50259 Bonn

20.03.2021

20.11.2020

BD-ÜBERPRÜFUNGSSCHEIN (Sonderausfertigung für die Zulassungsfachstelle)

06.05.2021

18.03.2024

Kreisverwaltung
Hagen-Kohlens
Bahnhofstrasse 9
56068 Kolbe
in Auftrag

Kreisverwaltung
Peters-Altenleier-Platz
56410 Montabaur
i. A.

FX881231

NISSAN
J11
F13
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
1329
SJNFFAJ11U2981122
PI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
Benzin
e5*2007/46*1029*06

13293

10892

J11FF13

COGNEX

FX881231

NISSAN CENTER EUROPE GMBH
50259 Bonn

20.03.2021

20.11.2020

OLE PEINTURE / CARROSserie
OLLO VERNICE / CARROZZERIA

Kontrolle nach 2 Jahren
Contrôle après 2 années
Controllo dopo 2 anni

NISSAN

10/11/23

17/10/16

Schaden festgestellt
Dommages constatés
Danni constatati

Kontrolle durchgeführt von
contrôle effectué par
controllo eseguito da

Bemerkungen / remarques / note

Schaden in Ordnung
Dommages réparés
Danni riparati

Kontrolle durchgeführt von
contrôle effectué par
controllo eseguito da

Bemerkungen / remarques / note

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)