



BMW 2.0 d

EZ 08/2006 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 175.280km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 2.0 d [DE - SUV5 2.0d EU4, DPF, 2006 - 2006]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAPB11040WH16877	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.280km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Check-Control-System
- Getränkehalter hinten
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Diesel KAT
- Radstand 2795 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Drehzahlmesser
- Getränkehalter vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Reserverad als Notrad
- Serien-Fahrwerk
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Verglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Sperrdifferential
- Rußpartikelfilter

- Antriebsart: Allradantrieb permanent

- Getriebe 6-Gang

- Servolenkung



Sonderausstattung

- Blinkleuchten Weiß

- Dachhimmel Anthrazit

- Exterieurumfänge Wagenfarbe

- HiFi-Lautsprechersystem

- Anhängerkupplung (Kugelpf abnehmbar)

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Dachreling

- Metallic-Lackierung

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Armauflage vorn

- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion

- Multifunktion für Lenkrad

- Sitzheizung vorn

- Skisack

- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)

- Bordcomputer

- Automatische Fahrlichtschaltung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Klimaautomatik

- Nebelscheinwerfer

- Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Form with various fields and stamps, including a large circular stamp on the right side.

Form titled 'Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland' with various fields and stamps.

Form titled 'untersuchung gemäß Ergebnis: ohne festgestellte Mängel' with various fields and stamps.

Form titled 'EG-Übereinstimmungsbescheinigung' with various fields and stamps.

Form titled 'Zusammenfassung' with various fields and stamps.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Rost)



Fahrertür (Kratzer, Rost)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)