



BMW 318 d

EZ 09/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 198.519km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d [DE - Kb5 318 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2022 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WBA11FZ010FR26926	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.519km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.130km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch

• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten klappbar	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Licht- und Regensensor	• Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel)
• Modellpflege	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Parkbremse elektrisch	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung Servotronic
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Uni-Lackierung	• Warndreieck
• Widescreen Display	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Service-System: Remote Services	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
• BMW Curved Display	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent	• Tagfahrlicht LED
• Blinkleuchten LED	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK



Sonderausstattung


• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Parkassistent-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Sportsitze vorn	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	• Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)