



Kia Sportage Dream Team 4WD

EZ 03/2013 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 185.135km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 42***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Dream Team 4WD [DE - SUV5 2.0 CVVT EU5, Dream Team 4WD, 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPC811DDL215102	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.135km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.476km	Letzter Service am 04/2020
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- iPod-Anschluss

- | | |
|---|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten |
| • Kühlergrill verchromt | • Laderaumabdeckung |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW KAT | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Radstand 2640 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schwellerabdeckung / -verkleidung |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen verchromt |
| • Unterfahrschutz hinten | • Unterfahrschutz vorn |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | • Einparkhilfe vorn |
| • Einparkhilfe hinten | • Audiobedienung am Lenkrad |
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











U5YPC811DDL215102	5	1645	-	01544	-
KIA		00080			
SLS		002030		2030	
F5P14		01200		01090	
A61BZ1		01200		01090	
		079		03750	072
SPORTAGE, SL, SLS		01600		0750	5
KIA MOTORS (SK)		215/70R16 100H			
PZ. 2. PERS. BEF. B. 8 SPL.		215/70R16 100H			
MEHRZWECKFAHRZEUG					
715/2007*692/2008A		SCHWARZ		9	
EURO5; A; PI/CI; M, N1 I		e11*2007/46*0136*04			
BENZIN		19.09.2011		K	EC577892
0001	35A0	01998			
G: BIS 1655* DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.03.2013* "EZ-B IS 31.12.2013 ZULÄSSIG.					
AUSN. (ART. 27, DER RICHTLINIE 2007/46) D.KBA GEN. AM 27.12.2012"					



SERVICE - ÖLWECHSEL

Mit Abstempelung bestätigen wir, dass der Ölwechsel gemäß der Hersteller Vorgabe durchgeführt wurde.

Ölwechsel	
Datum	02.04.14
km-Stand	12975
☐ Shell Öl	☒ Anders Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität	
KIA KIA MOTORS Autovertrieb G.E.C.A. GmbH Max-Peter-Strasse 25 47059 Duisburg Tel. 0203 31717-0 Fax 0203 31717-16	
Werkstatt-Stempel	
Unterschrift	

Ölwechsel	
Datum	30.03.16
km-Stand	40.389
☐ Shell Öl	☒ Anders Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität	
KIA KIA MOTORS Autovertrieb G.E.C.A. GmbH Max-Peter-Strasse 25 47059 Duisburg Tel. 0203 31717-0 Fax 0203 31717-16	
Werkstatt-Stempel	
Unterschrift	

Ölwechsel	
Datum	27.03.18
km-Stand	6364
☐ Shell Öl	☒ Anders Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität	
KIA KIA MOTORS Autovertrieb G.E.C.A. GmbH Max-Peter-Strasse 25 47059 Duisburg Tel. 0203 31717-0 Fax 0203 31717-16	
Werkstatt-Stempel	
Unterschrift	

Ölwechsel	
Datum	07.06.20
km-Stand	95471
☐ Shell Öl	☒ Anders Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität	
KIA KIA MOTORS Autovertrieb G.E.C.A. GmbH Max-Peter-Strasse 25 47059 Duisburg Tel. 0203 31717-0 Fax 0203 31717-16	
Werkstatt-Stempel	
Unterschrift	

Ölwechsel	
Datum	
km-Stand	
☐ Shell Öl	☐ Anders Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität	
KIA KIA MOTORS Autovertrieb G.E.C.A. GmbH Max-Peter-Strasse 25 47059 Duisburg Tel. 0203 31717-0 Fax 0203 31717-16	
Werkstatt-Stempel	
Unterschrift	

Ölwechsel	
Datum	
km-Stand	
☐ Shell Öl	☐ Anders Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität	
KIA KIA MOTORS Autovertrieb G.E.C.A. GmbH Max-Peter-Strasse 25 47059 Duisburg Tel. 0203 31717-0 Fax 0203 31717-16	
Werkstatt-Stempel	
Unterschrift	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)




Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)