



Ford Fiesta Titanium

EZ 09/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 77.780km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDGK81021	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.780km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 66.531km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	330 	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Heckklappengriff verchromt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT

- | | |
|--|---|
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK |
| • Projektor-Nebelscheinwerfer | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor | • Zusatzheizung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) |
| • Cool & Sound-Paket 3 | • Frontscheibe heizbar |
| • Klimaautomatik | • Lackierung Iridium Schwarz Mica |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sitzheizung vorn |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Nachweise - Abfertigungs-Inspektion und Wartung

WENNER
Autocentrum Wanner GmbH
Lippewitz 17, 50355 Werra
Telefon 02389 980-0

Nachweise - Abfertigungs-Inspektion und Wartung

WENNER
Autocentrum Wanner GmbH
Lippewitz 17, 50355 Werra
Telefon 02389 980-0

Nachweise - Abfertigungs-Inspektion und Wartung

WENNER
Autocentrum Wanner GmbH
Lippewitz 17, 50355 Werra
Telefon 02389 980-0

Digitaler Service Nachweis
Kopie für den Kunden

Fahrzeugdaten
UW: W12345678901234
Modell: Fiesta 2019
Anzahl: 1.05.000km 150PS
Farbe: ADOLPH BLACK
Wartungskilometer: Ab 20000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintrifft)

Zulassung
Zulassungsland: DE

Geräte / Datum
Geräte: Smartphone
Datum: 28.10.2019

Reparaturbereich	Auftragsdaten	Kilometerstand	Beschreibung
Autocentrum Wanner GmbH Lippewitz 17 Werra 50355 GERMANY 02389 980-0 autocentrum-wanner@online.de ford-wanner-werra.de	Auftragsdatum: 15.11.2019 Auftragsnummer: 572549	Kilometerstand: 49511 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ford Economy Service Ergebnis der Kammerfahrt Leistungsfähig 1. Eintrag Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine zusätzlichen Service Arbeiten Ausdruck des Folien/ Gerätschaften Öl- und Ölwechsel Reparaturkostenwechsel
Autocentrum Wanner GmbH Lippewitz 17 Werra 50355 GERMANY 02389 980-0 autocentrum-wanner@online.de ford-wanner-werra.de	Auftragsdatum: 19.11.2019 Auftragsnummer: 565515	Kilometerstand: 50700 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ford Economy Service Ergebnis der Kammerfahrt Leistungsfähig 1. Eintrag Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine zusätzlichen Service Arbeiten Ausdruck des Folien/ Gerätschaften Öl- und Ölwechsel Reparaturkostenwechsel

Digitaler Service Nachweis
Kopie für den Kunden

Fahrzeugdaten
UW: W12345678901234
Modell: Fiesta 2019
Anzahl: 1.05.000km 150PS
Farbe: ADOLPH BLACK
Wartungskilometer: Ab 20000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintrifft)

Zulassung
Zulassungsland: DE

Geräte / Datum
Geräte: Smartphone
Datum: 28.10.2019

Reparaturbereich	Auftragsdaten	Kilometerstand	Beschreibung
Autocentrum Wanner GmbH Lippewitz 17 Werra 50355 GERMANY 02389 980-0 autocentrum-wanner@online.de ford-wanner-werra.de	Auftragsdatum: 15.11.2019 Auftragsnummer: 572549	Kilometerstand: 49511 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ford Economy Service Ergebnis der Kammerfahrt Leistungsfähig 1. Eintrag Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine zusätzlichen Service Arbeiten Ausdruck des Folien/ Gerätschaften Öl- und Ölwechsel Reparaturkostenwechsel
Autocentrum Wanner GmbH Lippewitz 17 Werra 50355 GERMANY 02389 980-0 autocentrum-wanner@online.de ford-wanner-werra.de	Auftragsdatum: 19.11.2019 Auftragsnummer: 565515	Kilometerstand: 50700 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ford Economy Service Ergebnis der Kammerfahrt Leistungsfähig 1. Eintrag Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine zusätzlichen Service Arbeiten Ausdruck des Folien/ Gerätschaften Öl- und Ölwechsel Reparaturkostenwechsel

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis.
Die Kopie für den Kunden enthält die von Zeitpunkt des Druckens
bei Ford gespeicherten Daten.
(1) Ford Economy Service. Diese Wartung untersteht nicht der
regelmäßigen Routinewartung und erfüllt daher nicht die Anforderungen
zum Aufrechterhalten der Fahrzeuggarantie.
Seite 2 von 3

Digitaler Service Nachweis
Kopie für den Kunden

Fahrzeugdaten
UW: W12345678901234
Modell: Fiesta 2019
Anzahl: 1.05.000km 150PS
Farbe: ADOLPH BLACK
Wartungskilometer: Ab 20000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintrifft)

Zulassung
Zulassungsland: DE

Geräte / Datum
Geräte: Smartphone
Datum: 28.10.2019

Reparaturbereich	Auftragsdaten	Kilometerstand	Beschreibung
Autocentrum Wanner GmbH Lippewitz 17 Werra 50355 GERMANY 02389 980-0 autocentrum-wanner@online.de ford-wanner-werra.de	Auftragsdatum: 14.06.2011 Auftragsnummer: 517954	Kilometerstand: 11521 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ford Economy Service Ergebnis der Kammerfahrt Leistungsfähig 1. Eintrag Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine zusätzlichen Service Arbeiten Ausdruck des Folien/ Gerätschaften Öl- und Ölwechsel Reparaturkostenwechsel
Autocentrum Wanner GmbH Lippewitz 17 Werra 50355 GERMANY 02389 980-0 autocentrum-wanner@online.de ford-wanner-werra.de	Auftragsdatum: 17.06.2018 Auftragsnummer: 507758	Kilometerstand: 51 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ford Economy Service Ergebnis der Kammerfahrt Leistungsfähig 1. Eintrag Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine zusätzlichen Service Arbeiten



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)