



Peugeot 2008 Allure

EZ 03/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 184.891km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Allure [DE - SUV5 1.6 e-HDi FAP 92 EU5, Allure, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3CU9HP0DY081831	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.891km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 92 PS (68 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	160	Heckklappe	170 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrscheibe hängt beim schließen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Frontscheibe geräuschkämmend	• Frontscheibe wärmeabweisend
• Frontschürze (Edelstahl)	• Generator mit Start/Stop-Anlage (ISTT51)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 5-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckschürze (Edelstahl)
• Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 1,6 Ltr. - 68 kW 16V e-HDi FAP	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch	• Original Fahrzeug Farbe: MAKAHA
• Radstand 2538 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Chrom	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Verglasung getönt	• WIP-Bluetooth
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	



Sonderausstattung

• Heckscheibe abgedunkelt	• Innenleuchten LED
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem Plus
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)