



Ford Focus Titanium

EZ 11/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 172.031km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - Kb5 2.0 TDCi EU6, Titanium Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WF06XXGCC6FM57687	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.031km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.354km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

Vorne rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

Hinten links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	145	Heckklappe	170 
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Anhängerkupplung nicht im Fahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|---|--|
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole Premium |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • USB-Anschluss | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Business-Paket 2 | • Dachreling (Aluminium) |
| • Design-Paket 3 | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Fahrassistenz-System: Active City Stop | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Family-Paket |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Ford SYNC 2 mit Navigation | • Frontscheibe heizbar |
| • Heckleuchten LED | • KeyFree-System |
| • Kindersicherung elektrisch | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad als Notrad |

• Rückfahrkamera	• Sitzheizung vorn
• Tagfahrlicht LED	• Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
• USB-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.11.2015	8566	BKC00008 3	2	1	110/3500	210
M1	AC		4560-4689	-	-	1823
WF06XXGCC6FMS7687	9		1482-1510	-	1460	-
FORD			90	-	-	-
DYB			105	2050	2050	
T7DB16			1075	1025	-	
SQFAND			1075	1025	-	
			70	2625	71	
FOCUS			1800	730	5	-
FORD (D)			205/55 R16 91 V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91 V			
Kombilimousine			-			
715/2007*136/2014W			blau /	5 /		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1138*16			
Diesel			16.07.2015	K	FM179037	
0002	36W0	1997				
F.1/F.2: +90 KG B. ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGT*						

[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung	
Ablieferungs-Inspektion	Handstempel
☒ Datum: 23.11.2024	Automobile
☒ Kilometerstand: 8	Heinrich Meguin GmbH
☒ Überprüfung auf offene Serviceaktionen: ☒	Ford - Vertragswerkstatt
☒ Mehrere Personen abgeholt: ☒	Hauptstraße 1 • 08763 Geraburg
	Telefon 0 85 35 / 23 15
	www.fordmeguin.de
	☒ Geschlecht: <i>2</i>
☒ Datum:	Kundenstempel
☒ Kilometerstand:	
☒ Nachtragsgewinn:	
☒ Unschadlich:	
☒ Nächste Wartung/Mtg: <i>November 2016 o. 20.000km</i>	
☒ Datum:	Handstempel
☒ Kilometerstand:	
☒ Nachtragsgewinn:	
☒ Unschadlich:	
☒ Nächste Wartung/Mtg:	

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung	
☒ Datum: 08.08.2018	Handstempel
☒ Kilometerstand: 59.554	EUROMASTER GmbH
☒ Nachtragsgewinn:	Industriestraße 10 • 04205 Chemnitz
☒ Unschadlich: <i>ca</i>	03429 5440100
☒ Nächste Wartung/Mtg:	
☒ Datum:	Handstempel
☒ Kilometerstand:	
☒ Nachtragsgewinn:	
☒ Unschadlich:	
☒ Nächste Wartung/Mtg:	
☒ Datum: 02.09.2020	Handstempel
☒ Kilometerstand: 91478	
☒ Nachtragsgewinn:	
☒ Unschadlich:	
☒ Nächste Wartung/Mtg:	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Porös



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Porös



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)