



Seat Ateca Xcellence 4Drive

EZ 06/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 242.019km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca Xcellence 4Drive [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, Xcellence 4Drive, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5FZH6501113	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 242.019km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 206.444km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	160	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Rückfahrkamera ohne Funktion,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Innenraumlicht-Paket LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumbeleuchtung
• Komfortsitze	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Lendenwirbelstütze verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Regensensor
• Licht- und Sicht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BLANCO NEVADA/NEVADA WHITE	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2630 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne klappbar	• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung getönt	• Verzurösen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 10 Lautsprecher	• Alcantara-Paket
• Audio-Navigationssystem Plus	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	• Fahrassistent-Paket 3
• Fahrassistent-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
• Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)

- | | |
|--|--|
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Rad (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)