



Volkswagen Transporter Multivan Highline 4Motion

EZ 11/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 108.155km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Highline 4Motion [DE - Bs5 2.0 TDI 4Motion EU6, Multivan Highline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZHH055523	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.155km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 kW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.330km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Vorglühlampe blinkt

Zusatzinformationen

Fehlerlampe: Verstellereinheit für Abgasturbolade 1 Klemmt (sporadisch)

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Haltegriffe A-Säulen
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Structural X (Dekorband Black Glossy)
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Kindersicherung an den Schiebetüren	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl	• Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle USB
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Radstand 3000 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer und Heckleuchten LED
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Türablagekasten vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	• Zuziehhilfe für Heckklappe
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel in Wagenfarbe	• Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Fahrwerk tiefergelegt	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer	• Scheinwerfer LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Heckleuchten LED, rot
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit Dynamik-Fahrwerk | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay) | • Ausführung: BlueMotion Technology |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff in Holz-Optik |
| • Dämmglas-Paket | • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion | • Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe |
| • Lackierung: Perleffekt-Lackierung | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall) | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar |
| • Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch | • Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizung |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Dynamik-Fahrwerk |
| • Fahrwerk tiefergelegt | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Sprachsteuerungs-System |
| • Sprachverstärkung elektronisch | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Volkswagen Media Control und App-Connect | • Frontscheibe Dämmglas |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung | • Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage |
| • Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • WLAN-Hotspot |
| • Sprachsteuerungs-System | • Sprachverstärkung elektronisch |
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.11.2016	0603	BUQ00195 X	02	02	0150/04000	199
M1	AC		04904-05006	1904--		
WV2ZZZ7HEHH055523		X	1950--	002195--		
VOLKSWAGEN, VW				00100		
7HC			0172	003080	003080	
MCKEB308X1			01620	01515		
NNAD/BT0117TFR27MMG02L64272			01620	01515		
			071	02375	070	
MULTIVAN			02500	0750	007	
VOLKSWAGEN-VW			215/60 R17C 109T (104H)			
F2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/60 R17C 109T (104H)			
KOMBIDOUSINE			SCHWARZ		9	
715/2007*136/2014W			e1*2001/116*0220*45			
EURO6/W/PI/CI; M, N1 I			08.08.2016	K	GE388328	
DIESEL						
0002	36W0	01968				
F.1/P.2:+100 U. 7.2/8.2:+125 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZU						
L.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEITIG MON						
TIERTER.AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.						
F.TMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE						
BIS 2258*STUFE EM 5 AB TAG ERSTZUL.*VW.AHK LT.EGTG*DAT						
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.11.2016*						

47494

DEKRA

nächste HU

04.2025

KUB

04.2024

10939 003/1

Zur Beachtung:
Die Angaben müssen in
Änderungen und dem zum
Fahrzeugzulassung getreten
bei Veränderung des
Besitzers die Zulassung
Befreiung-Befreiung oder
andere Änderungen und
Veränderungen kann nicht

Definition der Felder:

Feld	Bedeutung
1	Datum der Erst
2	Marke
3	Typ/Variante
4	Handelsbezeichnung
5	Fahrzeugklasse
6	Einzelnummer
7	Im Zulassung
8	Änderungen

Außerbetrieb
03.06.202

Landratsamt Mil
Zulassungsbeh

Landratsamt Aschaffenburg
Kfz-Zulassungsbehörde

RoAX5015

Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)