



Audi A3 Sportback

EZ 02/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 87.550km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.8 TFSI EU5, Attraction, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P4AA102090	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.550km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.505km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	155	Heckklappe	140
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ausrüstung, Fahrzeugschlüssel m. Fernb., beschädigt, erneuern, Sonstiges, Hauptuntersuchung, abgelaufen, erneuern, Sonstiges, Inspektion/Wartung, fällig, durchführen, Tür vorn links, Türdichtung, gebrochen / gerissen, erneuern, Ausrüstung, Tirefit Füllmittel, abgelaufen, erneuern, Kotflügel rechts, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren, Seitenwand rechts, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren, Kotflügel links, verformt, instandsetzen und lackieren, Bremsanlage, Bremsscheiben und Beläge hinten, verschlissen, erneuern, Seitenwand links, Seitenwand, Kratzer, lackieren, Außenspiegel links, Abdeckkappe, Kratzer, lackieren, Stossfänger vorn, verkratzt / verschürft, instandsetzen und lackieren, Stossfänger hinten, verformt, erneuern, Sonstiges, Lackvorbereitung, -- , durchführen, Sonstiges, Fahrzeug, -- , aufbereiten

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattungs-Paket: Attraction	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Dynamik-Fahrwerk
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Lenkgetriebe - Generation II
• Leuchtweitenregelung	• Modellpflege
• Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: GRANATROT
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Aktiv-Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe vorn und hinten (APS)
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne vorn
- Open-Sky-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Dachreling (Aluminium)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer integriert
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Außentemperaturanzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Open-Sky-System (vollverglaste Dachfläche - schiebbar)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multigrade Öl
☒ Zahnriemen

☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Haldex Öl
☐ S tronic Öl und Filter

km Stand: 85505
 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

HÄRTEL
 181124/49280
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

28 Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multigrade Öl
☒ Zahnriemen

☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Haldex Öl
☐ S tronic Öl und Filter

km Stand: 85505
 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

HÄRTEL
 181124/49280
 Datum, Stempel des Audi Betriebs



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)




Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)