CarOnSale

Citroën Grand C4 Picasso/Spacetourer Selection

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2021	134.490km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroën	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand C4 Picasso/Spacetourer Selection [DE - Van5 1.2 PureTech 130 EU6, Selection Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF73AHNS2MJ820384	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.490km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 22.753km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2021	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Belgien
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	**145 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	-
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audio-Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- CD-Laufwerk im Handschuhfach
- Connecting-Box
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinder-Paket
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kofferraumabdeckung
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE
- Panorama-Frontscheibe
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Akustikglas
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Stop-Start-Anlage
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Taschenlampe, herausnehmbar
- USB-Anschluss
- Vorrüstung für Standheizung Webasto
- Wegfahrsperre mit Transponder

Sonderausstattung

- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reserverad als Notrad
- Sitzausstattung: 7-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Sources
SWR BW N
DAB / DASDING vom SWR
9D DASDING Good Morningshow mit Bönschi :)
Station 1/ 10
OPTIONS
Mémoire
Bande
Liste

VF7 3AHNS2 MJ820384


CarOnSale


LIMIT
MEM






SUIVI DE L'ENTRETIEN
Citropol Liège S.A.
CONCESSIONNAIRE CITROËN
CITROËN
Conditions normales
Conditions sévères
Entretien Périodique
Cachet du
professionnel


C4 CITROËN
SPACETOURER
GRAND C4 SPACETOURER


KENTEKENBEWIJS
DEEL I
&T AUTOLEASE NV
416656580
VF73AHNS2MJ820384(01)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)