



Toyota Auris Hybrid Edition

EZ 02/2015 | Kombi | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) | Automatikgetriebe
| 184.411km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Hybrid Edition [DE - Kb5 1.8 (Hybrid) EU5, Edition, 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN SB1ZS3JEX0E135507	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.411km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.727km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 92g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	750 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	270 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	1105 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	290 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenster unten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Edelstahl)
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid
• Multi-Funktions-Display (TFT)	• Nebelscheinwerfer
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schleudertrauma-Schutzsystem
• Seitenairbag	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Audiobedienung am Lenkrad	• Freisprechanlage Bluetooth
• Bluetooth-Schnittstelle	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Rückfahrkamera	• Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
• Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II	




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











101 von 3

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Autohaus NIXST
TOYOTA Volkswagen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)