



Renault Megane Dynamique

EZ 07/2007 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 162.822km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 98\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                              |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Megane Dynamique [DE - Cp/Ca2 1.9 dCi FAP EU4, Dynamique, (Facelift) 2006 - 2007] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Roadster/Cabrio                               | FIN<br>VF1EMS40638119023                                                                                     | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>162.822km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                             | Leistung<br>131 PS (96 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.870 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                       | Letzter Service<br>106.289km                | Letzter Service am<br>04/2017            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>4                                                                                                   | Türen<br>2/3                                | Getriebe- Typ<br>Schaltgetriebe          |
| EZ<br>07/2007                                              | Farbe<br>Silber                                                                                              | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                              | CO2-Emissionen<br>154g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.8l/100km (NEFZ) |

# ! Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

| 1. Satz (Montiert)                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 2. Satz                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 3. Satz                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reifentyp: Winterreifen                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Reifentyp: Sommerreifen                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Felge: Stahl (Zoll: 15)                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Felge: Ohne Felgen (Zoll: 15)                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Vorne links                                                                      | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     | Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                      | Vorne links                                                                         | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                           | (4 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrtür                 | 140                      | Beifahrtür               | 145                      |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | -                        |
| Seitenteil hinten links | 255                      | Seitenteil hinten rechts | 250                      |
| Motorhaube              | 145                      | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | -                        |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;         |

### Sonstige technische Mängel

Klappfunktion Fahrersitz ohne Funktion; Fensterheber hinten links ohne Funktion

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Confort-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen verchromt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,9 Ltr. - 96 kW dCi Diesel FAP
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt



## Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Luxe-Paket
- Park-Distance-Control (PDC)
- Style-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenausstattung: Leder
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Windschott (Netz)
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















|                                  |      |            |                  |        |             |            |
|----------------------------------|------|------------|------------------|--------|-------------|------------|
| 16.07.2007                       | 3333 | AGK00033 8 | 162              | 01     | 20096/04000 | 0803       |
| M1                               | MA   |            | 04350            |        | M1777       |            |
| VFIEM540638119023                |      | 6          | 1404             |        | M1565       | 01615      |
| RENAULT                          |      |            |                  | 00075  |             |            |
| M                                |      |            | 0154             | 001885 | M           | 001885     |
| EMS4                             |      |            | 01060            | 01000  | M           |            |
| EMS406                           |      |            | 01060            | 01000  | M           |            |
|                                  |      |            | 079              | 003000 | M           | 071        |
| MEGANE                           |      |            | 01200            | 00650  | M           | 004        |
| RENAULT (P)                      |      |            | 195/65 R15 (91H  |        |             |            |
| FE 2. FSRP DEF.B. 8 SPL.         |      |            | 195/65 R15 (91H  |        |             |            |
| KABELLO-LINIE                    |      |            |                  |        |             |            |
| ES R 15-05                       |      |            |                  |        |             |            |
| KUBO 1                           |      |            | 02*30/14*0272*31 |        |             |            |
| DIESEL                           |      |            | 28.03.2007       |        |             | 07.07.2007 |
| 0002                             | 0462 | 01870      |                  |        |             |            |
| ZUL.GRS-GEW.D. FUGES MAX. 2850KG |      |            |                  |        |             |            |
| FE PM 5 AB TAG RSTZUL.*DATUM ZUL |      |            |                  |        |             |            |
| EMISSIONSKLASSE: 16.             |      |            |                  |        |             |            |
| 07.2007*                         |      |            |                  |        |             |            |





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)