



Volkswagen Crafter 50 lang L3

EZ 06/2014 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 440.122km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 24***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 50 lang L3 [DE - Pr2 50 2.0 BiTDI EU5, L3, (Facelift) 2011 - 2016]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ2FZE7008008	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 440.122km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	400 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	240 	Heckklappe	-
Dach	205 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Die Sonderfunktionen des Abschleppfahrzeugs wurden nicht geprüft.

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI
- Radstand 4325 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Unterfahrschutz hinten
- Fensterheber elektrisch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrtenschreiber digital
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 5,00 t
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Stabilisator vorn verstärkt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Servolenkung



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• Anschlussklemme
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten seitlich
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Drehzahlregulierung elektronisch
• Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Handschuhfach abschließbar	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenspiegel abblendbar
• Kopfstützen vorn höhen-/neigungsverstellbar	• Kraftstofftank: 100 Ltr.
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Markierungsleuchten seitlich
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
• Rückwand mit Fenster	• Schmutzfänger vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz, Fahrerseite	• Vorderachse verstärkt
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Audiosystem RSD 2000 (Lautsprecher vorn)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Klimaanlage
• Stabilisator hinten verstärkt	• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar
• Nebelscheinwerfer	• Nebenabtrieb am Getriebe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)