



Ford B-MAX Trend

EZ 09/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 148.299km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung B-MAX Trend [DE - Van5 1.0 EcoBoost Start/Stop EU5, Trend, 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0KXXERJKDC86694	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.299km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 48.025km	Letzter Service am 11/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motorhaube öffnen nicht, Bowdenzug defekt ! Motor Sicht Prüfung nicht möglich !

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|---|--|
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Laderaumboden verstellbar |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelkonsole |
| • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT | • Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schiebetüren beidseitig |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Frontscheibe heizbar | • Klimaanlage |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









02.09.2013	8566	BPM000107	02	01	000747050
MI	AF		04077-04180	1578-1604	0012
WFOKXERJKDCB6634	K				
FORD					
JRS			0119	001760	
SFOBIK			00900	00925	
SABALK			00900	00925	
			074	003750	
B-MAX			00750	00635	
FORD (D)			165760 R15 88 H	185760 R15 88 H	
FZ.2.FERS.BEF.B.9 SPL.					
MEHRZWECKFAHRZEUG					
715/2007*630/2012J			GRAU		
EURO5;G;PI/CI;M, N1 1			89*2007/45*0092*05		
BENZIN			30.07.2013	K	W
0001	3500	00998			
F.1/F.2:1810 U. 7.2/8.2:990 B.					
ANHANGEBETRIEB*WV.A					
T.BGTG*TECHN.ZUL.GES*MASSE D.ZUGKOMBINATION:2510*0					
ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.09.2013*					

02.09.2013

WD837768

KREIS UNNA
DER LANDRAT
59475 UNNA
L.A.

Edhart

WD837768

FORD
JRS
SFOBIK
SABALK
B-MAX
FORD 125
E556
WFOKXERJKDCB6634
MI
FZ.2.FERS.BEF.B.9 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*630/2012J
EURO5;G;PI/CI;M, N1 1
BENZIN
0001
3500
00998
F.1/F.2:1810 U. 7.2/8.2:990 B.
ANHANGEBETRIEB*WV.A
T.BGTG*TECHN.ZUL.GES*MASSE D.ZUGKOMBINATION:2510*0
ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.09.2013*

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

15.09.14

17610

WERNER

Autocentrum Werner GmbH
Lippestr. 17, 59368 Werne
Telefon 02389 950-0

16.10.17

25649

WERNER

Autocentrum Werner GmbH
Lippestr. 17, 59368 Werne
Telefon 02389 950-0

16.10.17

25649

WERNER

Autocentrum Werner GmbH
Lippestr. 17, 59368 Werne
Telefon 02389 950-0

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

18.11.15

48085

WERNER

Autocentrum Werner GmbH
Lippestr. 17, 59368 Werne
Telefon 02389 950-0

28.11.15

6131

WERNER

Autocentrum Werner GmbH
Lippestr. 17, 59368 Werne
Telefon 02389 950-0

23.11.15

17826

WERNER

Autocentrum Werner GmbH
Lippestr. 17, 59368 Werne
Telefon 02389 950-0



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)