



### Citroen C4 Picasso/Spacetourer Selection

EZ 06/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 135.562km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 99\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                                           |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Citroen                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>C4 Picasso/Spacetourer Selection [DE - Van5 1.6 BlueHDi 120 EU6, Selection Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>VF73DBHZTHJ613553                                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>135.562km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                          | Leistung<br>120 PS (88 KW)                                     | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.560 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                                    | Letzter Service<br>120.644km                                   | Letzter Service am<br>02/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                                                                | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>06/2017                                        | Farbe<br>Blau                                                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>103g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>3.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

  
(6 mm)  
Kerben,  
Kratzer

Vorne rechts

  
(6 mm)

Hinten links

  
(6 mm)  
Kerben,  
Kratzer

Hinten rechts

  
(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 110                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                                                                                       |
| Türe hinten links       | 140                      | Türe hinten rechts       | 200  |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 820  |
| Motorhaube              | 100                      | Heckklappe               | -                                                                                         |
| Dach                    | 120                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                        |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                        |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                        |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                        |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                        |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Motorhaube öffnet nicht. Suchtprüfung nicht möglich ; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- CD-Laufwerk im Handschuhfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kinder-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Bordcomputer
- Connecting-Box
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar |
| • Kofferraumabdeckung                                     | • Kopf-Airbag-System                                       |
| • Lenkrad (Leder)                                         | • Modellpflege                                             |
| • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP                     | • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht            |
| • Panorama-Frontscheibe                                   | • Parkbremse elektrisch                                    |
| • Pyrotechnischer Gurtstraffer                            | • Reifen-Reparaturkit                                      |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                              | • Rußpartikelfilter                                        |
| • Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar      | • SCR-System (AdBlue-Technologie)                          |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)      | • Scheibenwischer mit Regensensor                          |
| • Seitenairbag vorn                                       | • Seitenscheiben Akustikglas                               |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert                     | • Sitz vorn links höhenverstellbar                         |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                       | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                            |
| • Sitzlehnen vorn klappbar                                | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten                  |
| • Stop-Start-Anlage                                       | • Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung              |
| • Tagfahrlicht LED                                        | • Taschenlampe, herausnehmbar                              |
| • USB-Anschluss                                           | • Vorrüstung für Standheizung Webasto                      |
| • Wegfahrsperre mit Transponder                           |                                                            |



## Sonderausstattung

|                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)                  | • Drive-Assist-Paket Selection 2                                  |
| • Einparkhilfe hinten                                         | • Einparkhilfe vorn                                               |
| • Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera           | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent                        |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent                       |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung              | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                           | • Metallic-Lackierung                                             |
| • Radioempfang digital (DAB)                                  | • Rückfahrkamera                                                  |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos
























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)





Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Delle, Kratzer)





Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)





Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)





Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)





Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)