



Kia Ceed Edition 7

EZ 10/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 128.364km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Edition 7 [DE - Kb5 1.6 GDI EU5, Edition 7, 2012 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN U5YHN813AFL109633	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.364km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.660km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen; Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifen-Reparaturset

- | | |
|---|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) | • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Service – Inspektion

Mit Abschreibung bestätigt die autorisierte Kia-Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion	Inspektion	Inspektion
00000 km	00000 km	00000 km
oder nach 24 Monaten	oder nach 24 Monaten	oder nach 24 Monaten
Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt
Datum: 11.01.2016	Datum: 16.01.2016	Datum: 16.01.2016
km Stand: 28762	km Stand: 28762	km Stand: 28762
☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel
☒ Wasserpumpe/Gebläse	☒ Wasserpumpe/Gebläse	☒ Wasserpumpe/Gebläse
Leistungen durchgeführt: ja	Leistungen durchgeführt: ja	Leistungen durchgeführt: ja
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Klimafilterwechsel	☒ Klimafilterwechsel	☒ Klimafilterwechsel
☒ Kurbelgehäuse	☒ Kurbelgehäuse	☒ Kurbelgehäuse
☒ Zahnriemen mit Spannrolle	☒ Zahnriemen mit Spannrolle	☒ Zahnriemen mit Spannrolle
Wartung nach Herstellerangaben	Wartung nach Herstellerangaben	Wartung nach Herstellerangaben
Wartungsposten durchgeführt: ☒	Wartungsposten durchgeführt: ☒	Wartungsposten durchgeführt: ☒

KIA KIA MOTORS
Automobil-Händler GmbH
Kia-Service-Netzwerk
KIA-Service-Netzwerk

Gaul & Klamm
Kilmerstr. 22
91050 Bayreuth
Telefon: 09181 22000
Web: www.gaul-klamm.de

Free K22-Werkstatt
Mark Schöber
Kilmerstr. 22
91050 Bayreuth
Telefon: 09181 22000

Service – Inspektion

Mit Abschreibung bestätigt die autorisierte Kia-Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion	Inspektion	Inspektion
00000 km	00000 km	00000 km
oder nach 24 Monaten	oder nach 24 Monaten	oder nach 24 Monaten
Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt
Datum: 02.02.2016	Datum: 16.01.2016	Datum: 16.01.2016
km Stand: 28762	km Stand: 28762	km Stand: 28762
☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel
☒ Wasserpumpe/Gebläse	☒ Wasserpumpe/Gebläse	☒ Wasserpumpe/Gebläse
Leistungen durchgeführt: ja	Leistungen durchgeführt: ja	Leistungen durchgeführt: ja
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Klimafilterwechsel	☒ Klimafilterwechsel	☒ Klimafilterwechsel
☒ Kurbelgehäuse	☒ Kurbelgehäuse	☒ Kurbelgehäuse
☒ Zahnriemen mit Spannrolle	☒ Zahnriemen mit Spannrolle	☒ Zahnriemen mit Spannrolle
Wartung nach Herstellerangaben	Wartung nach Herstellerangaben	Wartung nach Herstellerangaben
Wartungsposten durchgeführt: ☒	Wartungsposten durchgeführt: ☒	Wartungsposten durchgeführt: ☒

KIA KIA MOTORS
Automobil-Händler GmbH
Kia-Service-Netzwerk
KIA-Service-Netzwerk

Gaul & Klamm
Kilmerstr. 22
91050 Bayreuth
Telefon: 09181 22000
Web: www.gaul-klamm.de

Free K22-Werkstatt
Mark Schöber
Kilmerstr. 22
91050 Bayreuth
Telefon: 09181 22000



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)