



Citroen Berlingo Shine

EZ 06/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 113.143km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Shine [DE - Van5 1.6 BlueHDi 120 FAP EU6, Shine Stop&Start, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN VF77JBHZMHJ645830	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.143km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.502km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kompletter Motor wurde am 09.04.2021 bei 60.184km auf Garantie von Citroen getauscht. Eintrag im Serviceheft.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion (Tri-Tuner)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Ausstellfenster hinten
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung elektr. betätigt

- | | |
|---|---|
| • Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond) | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP |
| • Nebelscheinwerfer | • Pyrotechnischer Gurtstraffer |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schiebetür links mit Ausstellfenster | • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Stop-Start-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen lackiert |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Connecting-Box |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Box |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar, links |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel anklappbar, beide |
| • Einparkhilfe vorn | • Einparkhilfe hinten |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Heckscheibe abgedunkelt |
| • Frontscheibe (Sun-Protect) | • Original Fahrzeug Farbe: BLEU KYANOS |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Kinder-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: My Way | • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten |
| • Kindersicherung elektr. betätigt | • Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Box |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











BEZÜGSKREISTATISTISCHE ZULASSUNG
Zulassungsbescheinigung Zul.Nr. **ET149716**
 zugeteilt.

1.1.1. Fahrzeugkategorie des Herstellers: **270000**
 1.1.2. Fahrzeugtyp: **270000**
 1.1.3. Fahrzeugmodell: **270000**
 1.1.4. Fahrzeugfarbe: **270000**
 1.1.5. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.6. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.7. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.8. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.9. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.10. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.11. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.12. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.13. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.14. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.15. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.16. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.17. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.18. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.19. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.20. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.21. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.22. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.23. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.24. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.25. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.26. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.27. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.28. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.29. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.30. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.31. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.32. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.33. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.34. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.35. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.36. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.37. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.38. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.39. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.40. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.41. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.42. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.43. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.44. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.45. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.46. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.47. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.48. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.49. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.50. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.51. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.52. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.53. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.54. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.55. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.56. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.57. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.58. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.59. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.60. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.61. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.62. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.63. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.64. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.65. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.66. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.67. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.68. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.69. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.70. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.71. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.72. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.73. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.74. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.75. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.76. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.77. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.78. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.79. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.80. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.81. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.82. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.83. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.84. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.85. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.86. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.87. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.88. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.89. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.90. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.91. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.92. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.93. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.94. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.95. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.96. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.97. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.98. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.99. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**
 1.1.100. Fahrzeugfarbe (Zusatz): **270000**

Datum: **05.06.2020** km: **48954**
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Autohaus Lensch OHG
 Stempel der überprüfenden
 Tel: 08151 757565 Fax: 3057079
 www.auto-lensch.de

Nächste Wartung* bei **75454** km bzw. am **05.06.2021**

Datum: **12.05.2022** km: **72502**
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden
 Tel: 08151 757565 Fax: 3057079
 www.auto-lensch.de

Nächste Wartung* bei **100.000** km bzw. am **12.05.2023**

Datum: **19.06.2021** km: **62603**
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

CITROËN 1932
 Stempel der überprüfenden
 Tel: 08151 757565 Fax: 3057079
 www.auto-lensch.de

Nächste Wartung* bei **87603** km bzw. am **19.06.2022**

Datum: **12.05.2022** km: **72502**
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden
 Tel: 08151 757565 Fax: 3057079
 www.auto-lensch.de

Nächste Wartung* bei **100.000** km bzw. am **12.05.2023**

*regelmäßiges Wartungsintervall beachten

NOTIZEN

Anweis:

Kompletter Motor getauscht 09.04.21
 bei 60.185 km, Garantie

CITROËN 1934
AUTO-SCHATZ
 Rinken-Landstr. 110
 55213 Münstberg
 Tel: 09261-1021

CITROËN BERLINGO MULTISPACE

SERIE GARANTIE


CITROËN BERLINGO MULTISPACE

SERIE GARANTIE

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)