



Mercedes-Benz C 200 Kompressor

EZ 02/2004 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 238.353km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 Kompressor [DE - Lim4 C 200 K EU4, Elegance, 2006 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN WDB2030421F535018	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 238.353km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.413km	Letzter Service am 08/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 219g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,8 Ltr. - 120 kW
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: CUBANITSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reiserechner
- Servolenkung
- Tempomat
- Mittelarmlehne vorn
- Lenkrad (Leder)



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem MB Audio 10 CD (Radio/CD-Player) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) | • Parameterlenkung |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lautsprecher vorn und hinten |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













10.02.2004	P0710	56503V 7	2	1	120/5500	23
01	0200		4528	1728		
WDB2030421F535018	9		1390	2505		
203			204	1955	1955	
			860	1025		
			860	1025		
			79		74	
C 200 KOMPRESSOR			1500	735	W5	
DAIMLERCHRYSLER (V)			195/65R15	91V		
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15	91V		
GESCHLOSSEN						
			GRAU		17	
EURO 4						
BERLIN					W5	FS260843
0001	0462	1796				
20.12.20.11.155*20.7.1-8.11.1065						
8.AMH-BETR.*WW.AHK L						
ECTG/ABE*DATUM FÜR EMISSIONSKLASSE: 10.02.2004*						

[illegible]

an ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	(8) Plakette: Zugeteilt	(9) Nächste Untersuchung spätestens bis: 12/2026
---------------------------	-------------------------	--

(9) Verantwortliche Person: Dipl.-Ing. (FH) Andreas Stobbe (90100806)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Teil: 0151 74109-42

Stempel und Unterschrift:  F427.1/21.23.10 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:
Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 03.12.2024, Kontrollnr./Nachweis: XT0001FN-0, Prüforganisation: FSP

Entgeltinformation - berechnigt nicht zum Vorsteuerabzug: 16,80 inkl. USt. 19,00 €
Prüfungsentgelt in Euro

16,80 inkl. USt. 19,00 €

Seite 1 von 1

Bestätigungen

Serviceberichte

W002030421F535018
Fahrzeug-Identifikationsnummer

994235
Registrierungs-Nr.

9.6.2016
Datum

1A7 508
Kilometerstand

MobilLife:

	Ja	Nein
Motortest		☒
Garantie gegen Durchbohrung (bis zum nächsten fälligen Service)		☒

ASSYST

Zusatzarbeiten bei mehr als:
Teffern zum letzten Werkstatt

A ☒ B

Erneuert:

	Ja	Nein	Ja	Nein
Motortest	☒		Zündkerzen	☒
Kraftstofffilter	☒		Luftfilter	☒
Kühlmittel	☒		Bremsschlauch	☒
Aktivkohlefilter	☒		Kettspannriemen	☒
Heißluft-Luftmassenmesser	☒		Kompressor	☒
Batterie Notrufsystem	☒		Staubfilter	☒

Kilometerstand: 120.000
Jahr: 2014

Restlaufstrecke in km: -
Restlaufzeit in Tagen: -
Motorbremse: -
Viskosität: 5W30

Station: Kasper GmbH
Kfz-Meisterbetrieb
Helmuth-Gerdorf-Str. 1
49113 Silsdorf
Tel.: 05403 / 7967
www.kfz-kasper.de

AUTOteam
PLUS

Unterstützt durch: Mercedes-Benz Service-Gruppent

Serviceheft

Bestätigungen

Serviceberichte

W002030421F535018
Fahrzeug-Identifikationsnummer

340702
Registrierungs-Nr.

23.08.2015
Datum

136413
Kilometerstand

MobilLife:

	Ja	Nein
Motortest	☒	☒
Garantie gegen Durchbohrung (bis zum nächsten fälligen Service)	☒	☒

ASSYST

Zusatzarbeiten bei mehr als:
Teffern zum letzten Werkstatt

A ☒ B

Erneuert:

	Ja	Nein	Ja	Nein
Motortest	☒		Zündkerzen	☒
Kraftstofffilter	☒		Luftfilter	☒
Kühlmittel	☒		Bremsschlauch	☒
Aktivkohlefilter	☒		Kettspannriemen	☒
Heißluft-Luftmassenmesser	☒		Kompressor	☒
Batterie Notrufsystem	☒		Staubfilter	☒

Kilometerstand: 120.000
Jahr: 2014

Restlaufstrecke in km: -1.600
Restlaufzeit in Tagen: -
Motorbremse: 229.5
Viskosität: 229.5

Mercedes-Benz

BERESA

Ordnungsbuch / Blumenhäger Weg 155
Tel. 05403 7967-0 | beresa.de
Unterstützt durch: Mercedes-Benz Service-Gruppent



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Pixelfehler



Innenraum (Verschleiß)