



Toyota AYGO x-play touch

EZ 04/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 72.735km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 04***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO x-play touch [DE - LimS3 1.0 EU6, x-play touch, 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDJGNEC20N321038	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.735km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	150	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota x-touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Anthrazit
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze, Pianolack
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • X-business-Paket | • X-look-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Rückfahrkamera | • Klimaanlage |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: CYAN SPLASH |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









eil 1	26.04.2018	5013	AJGG00276	2	01	51	76000	100
	M1	AB					3455	1615
2	JTDJGNEC20N321038		2				1460	930-985
	TOYOTA							
	AB1						95	1240
	KGB40(G)						695	695
	KGB40L-AGMGKW(2P)						695	695
							76	3750
	TOYOTA AYGO							
	TOYOTA EUROPE (B)						165/60R15 77H	
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						165/60R15 77H	
	Schräghecklimousine							
	715/2007*2016/646W							
	EURO6;W;PI/CI; M. N1 I						BLAU	5/-
	Benzin						e11*2001/116*0236*13	
	0001	36W0	998				05.08.16	KW GR644334



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)