



Fiat Grande Punto 1.4 8V Start

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 230.392km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Grande Punto 1.4 8V Start [DE - LimS5 1.4 8V EU4, Start, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA19900001489144	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 230.392km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	600 
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 57 kW KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO BANCHISA/PACK/CANOVA/SANTARELLINA
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektrisch
- Sport-Fahrwerk
- Tankdeckel abschließbar
- Wärmeschutzverglasung
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder



Sonderausstattung

- Armlehne vorn
- Blue & Me-Paket
- Einparkhilfe elektronisch
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Pastellfarben
- Freisprechanlage Bluetooth
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.03.09	4136	ADA000074	2	4030
M1	4	AE		1490
ZFA19900001489144				
FIAT				
199				
BXB1A				
03C				
FIAT PUNTO				
FIAT (1)				
FZ.z. Pers.bef. b. 8 Sp.				
Mehrzweckfahrzeug				
70/220*2003/76B				
EURO 4				
Benzin				
0001	0462	1968		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)