



Opel Corsa GS Line

EZ 02/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 124.610km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa GS Line [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, GS Line, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHNKKL4196748	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.610km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.628km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	95
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank 44 Ltr.
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Multimedia
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Motor 1,2 Ltr. - 74 kW | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Pedale Aluminium |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Sicht-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Sport-Design |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Abbiegelicht | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Feststellbremse elektrisch |
| • Fußmatten Velours | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Sitzheizung vorn | • Technologie-Paket Park & Go Premium |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












26.02.2020	1989	ABU0002	2	1	74/5500	194
M1	AE		4055-4055		1745-1745	
VXKUPHKKL4196748	3	D	1430-1435		1165-1165	
OPEL				55	-	
U			126	1620	1620	
P			890	870	-	
HNNV-X18600			890	870	-	
-			75	3750	66	
CORSA			1200	580	5	-
PSA Automobiles (F)			205/45 R17 88H			
F2.3.Pers.bof.p. 8.Spl.			205/45 R17 88H			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2018/1832AM			Schwarz		9	
EURO6;WLTP;AM;PI/Ci: M, N1 I			e2*2007/46*0639*07			
Benzin			28.11.2019	K	FR496829	
0001	36AM	1199	-			

[illegible][illegible][illegible]

Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht	
Kraftfahrzeug-Ablieferungs-durchsicht Ablieferungs-durchsicht und Fahrzeugübergabe Wir übergeben das Fahrzeug hiermit an eine Abnahme-gesellschaft nicht durchgeprüft, um abzugeben. Dabei soll das Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand überliefert. Sie erhalten mit diesem Service- und Garantieheft Informationen über die Serviceleistungen, Modellwechsel, Prüfung der unbedingten Fußnote sowie die Checkliste der Ablieferungs-durchsicht.	Kraftfahrzeugdaten Modell <i>Caprice</i> Fahrzeug-Identifizierungsnummer <i>1XKRP40000405748</i> Motor-Typ, -Nummer <i>102 HK 0005583</i> Getriebe <i>119</i> Farbe, Code Folter, Code Schlüsselnummer
	Ablieferungs-durchsicht Angelegt am: <i>02. April 2000</i> Opel Automobile GmbH Werk Kaiserslautern Opel Händlernummer: <i>5824</i> Ort <i>Kaiserslautern</i> Datum <i>25.04.2000</i> Stempel und Unterschrift Opel Automobile GmbH Werk Kaiserslautern

Servicebestätigung	
Service 12 Zwischeninspektion 12 Hauptinspektion	
Datum: 28.04.2018	Datum: 28.04.2018
Kilometer: 13.812	Kilometer: 13.812
Motoröl:	Motoröl:
Qualität:	Qualität:
Viskosität: 0 W. 30	Viskosität: 0 W. 30
Gehäuseschutz, Kühlluftspül: °C	Gehäuseschutz, Kühlluftspül: °C
Ja: Nein:	Ja: Nein:
☐ Batterie (Funktionüberprüfung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfilterersatz ☐ Kettspannen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifeninspektion ☐ Bremsbeläge vorn / hinten ☒ Zündkerzen ☐ Kraftstoffzusatz	☐ Batterie (Funktionüberprüfung) ☒ Innenraumluftfilter ☐ Luftfilterersatz ☐ Kettspannen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☐ Reifeninspektion ☐ Bremsbeläge vorn / hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kraftstoffzusatz
Autorisierter Service-Partner Stempel und Unterschrift HELGE WILHELM KFZ-Meisterbetrieb Breichatz 3a • 64850 Schaaheim Tel. 09073-724610 Fax -724611	Autorisierter Service-Partner Stempel und Unterschrift HELGE WILHELM KFZ-Meisterbetrieb Breichatz 3a • 64850 Schaaheim Tel. 09073-724610 Fax -724611



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Delle)




Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)