



Seat Leon Style

EZ 04/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 71.004km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Style [DE - LimS5 1.2 TSI EU6, Style, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ5FZHR000786	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.004km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.673km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	130	Heckklappe	160
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • SEAT Media-System Touch Colour |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Heckleuchten LED | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Weiß | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.04.2017	7593	AJZ00134	2	1	81/4600	194
M1	AC		4282-4378	-	1816-1816	-
VSSZZZFZHR000786	7		1459-1459	-	1213 - 1213	
SEAT				80	-	
5F			114	1740	1740	
BCVVBX0V			900	890	-	
FM6SFM6A10097MMVL0561			900	890	-	
			76	3750	71	
LEON			1300	600	5	
SEAT (E)			195/65 R15 91H			
FZ.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H			
Kombilimousine			-			
715/2007*2015/45W			weiß	0		
EURQ6;W;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*0094*22			
Benzin			11.10.2016	K	FU563447	
0001	36W0	1197				
F.1/E.2:+15 U. 7.2/8.2:+30			8.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1500 BIS 8X			
STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:3040KG*WW.AHK						
I.T. EGTG*PERSONENBEFÖRDERUNG IM SINNE DES PBEGF DARF NUR IN						
VERBINDUNG MIT EINER GÜLTIGEN AUSNAHMEGENEHMIGUNG NACH 80 K						
RAFT DURCHGEFÜHRT WERDEN*						

[illegible]

1. VSSZZZ 5F Z HR000786

2. 5F1 2WX
LEON 1.2 TSI
STYLE5T81 DB8 6G

3. CYVB
LB9A CE

4. X0A B0A DB8 G0X 1AS 8GU
J0S C6A HH7 V1P 1G8 1NL
I7Y 8Z0 BRL 8LT 8WP 8TB
— 4A3 ZZO
2B2 — 5SJ 5RQ QGI
7MM G01

96

Service-Nachweise		Kaufvertrag	
Longlife Service	☒	Werkst. Nr.	44003
Zuf.- oder Nachlieferungsleistungen Service	☒	Bestellungsnummer	40326
Directlink Service	☒	Reparaturanforderung	
Impulslink	☒	Service durchgeleitet von:	
Online-Download	☒		
WU Download	☒		
Servicehotlines	☒		
Werk- und Werkstattdaten	☒		
Leihrate	☒		
Kundenkarte	☒		
Finanzierung	☒		
Brandschutzkurs	☒		
CDK-Service Line	☒		
ET	☒		
WU/CDK-Hilfskurs, CD	☒		
Gewissen und schädliche	☒		
Montagefehler / Reparatur	☒		
Zahlungsmittel	☒		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)