



Skoda Octavia Clever

EZ 03/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 107.396km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Clever [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d, Clever, 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ8NX9NY023257	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.396km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.394km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut einliefer zwei Schlüssel vorhanden;Ein Fahrzeugschlüssel verschließen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 8 Lautsprecher	• Ablagefach für Regenschirm
• Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)	• Ablage tasche an Vordersitzlehnen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Akustikglas Türscheiben vorn	• Ambiente-Beleuchtung LED
• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Bremsenergie rückgewinnung	• Brillenfach
• Dachhimmel grau	• Dachreling
• Doppeltonfanfare	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth

• Frontkamera	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Licht- und Regensensor
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Notrufsystem
• Parkbremse elektronisch	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
• Sitze vorn ErgoComfort, manuell verstellbar (inkl. Massagefunktion, ausziehbarer Beinauflage)	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose 230V inkl. USB-Anschlüsse Typ C, 2 x für 2. Sitzreihe und 1 x im Innenspiegel (nur Ladefunktion)	• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
• Tagfahrlicht LED	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
• Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE	



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: Reise | • Frontscheibe heizbar |
|-----------------------------|------------------------|

• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Infotainment-Paket Columbus
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
• Laderaumboden variabel	• Perleffekt-Lackierung
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Fahrassistenz-Paket: Traveller
• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
• Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Phonebox	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Mobile Online Dienste	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)