



Audi Q3

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 40.008km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, basis, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U3JR062950	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 40.008km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Radstand 2603 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Tagfahrlicht LED



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ausstattungs-Paket: Technology Selection | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachreling (Aluminium) |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Glanz-Paket |
| • Innenausstattung: Aluminium-Optik | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Audi music interface |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Licht- und Regensensor |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Fahrer-Informations-System (FIS) |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Sitzheizung vorn |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)