CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 220 CDI / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2016	219.988km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 220 CDI / d [DE - Kb5 CLA 220 CDI / d EU6, d AMG Line, 2015 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD1179031N344108	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.988km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 214.009km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	110 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Meldung : Totenwinkel-Assisten ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT
- Reiserechner
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sport-Fahrwerk
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tempomat
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Infotainment-System: Remote Online
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Smartphone integriert
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Klima-Komfort-Paket
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Sitzheizung vorn
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1179031N344108
2050 kg
3590 kg
1100 kg
950 kg

CarOnSale










CLA


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)