



BMW 320 d Advantage

EZ 03/2017 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 217.405km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d Advantage [DE - Lim4 320 d EU6, Advantage, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WBA8C51050K856840	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.405km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.523km	Letzter Service am 11/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig; Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckscheibe mit Antenne
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|--|
| • Karosserie: 4-türig | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Business-Paket | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Exterieurumfänge Aluminium satiniert | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheinwerfer LED |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sportsitze vorn |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Blinkleuchten LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)




Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)