



Mini Coupé / Roadster John Cooper Works

EZ 04/2012 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 89.098km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Coupé / Roadster John Cooper Works [DE - Ca2 John Cooper Works EU5, Roadster, 2012 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WMWSY51060T302191	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.098km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.670km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	280 	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Bremssättel vorn Rot lackiert
- Drehzahlmesser
- Dynamische Traktions Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Getriebe 6-Gang
- Heckspoiler
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifenpannen-Anzeige
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- Außenspiegel elektr. verstellbar (in Dachfarbe)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 155 kW 16V KAT
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER METALLIC
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sport Button | • Sport-Auspuffanlage |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung |
| • Überrollbügel | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Abdeckkappen Außenspiegel Chili Red | • Ablage-Paket |
| • Armauflage vorn | • Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) |
| • Ausstattungs-Paket: Chili | • Ausstattungs-Paket: Wired |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel-Paket | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Blinkleuchten Weiß | • Bordcomputer |
| • Bordcomputer | • Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube, Heck Sport Stripes |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Fußmatten Velours |
| • Innenausstattung: Chrome-Line | • Innenausstattung: Color-Line |
| • Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang) | • Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang) |
| • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Chili Red | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Leuchtweitenregelung | • Licht-Paket |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Navigationssystem | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfergehäuse mit abgedunkelten Hintergrund (schwarz) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Lounge |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • Sprachbediensystem | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Windschutz (Cabrio) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











9	Eintrag (bei Fahrzeugübernahme)	26.04.2012	101	Eintrag (bei Verkauf)	102	Eintrag (bei Abmeldung)
C.1.1	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.2	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.3	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.4	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.5	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.6	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.7	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.8	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.9	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.10	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.11	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.12	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.13	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.14	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.15	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.16	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.17	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.18	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.19	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.20	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.21	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.22	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.23	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.24	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.25	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.26	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.27	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.28	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.29	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.30	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.31	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.32	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.33	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.34	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.35	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.36	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.37	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.38	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.39	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.40	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.41	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.42	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.43	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.44	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.45	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.46	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.47	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.48	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.49	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.50	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.51	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.52	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.53	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.54	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.55	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.56	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.57	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.58	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.59	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.60	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.61	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.62	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.63	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.64	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.65	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.66	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.67	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.68	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.69	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.70	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.71	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.72	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.73	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.74	Eintrag (bei Verkauf)					
C.1.75	Eintrag (					

[illegible]

	☒ ☒			☒ ☒	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒			☐	
	☒				

[illegible]

	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	☒
	☒	☒		☒	


	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒			☒	
	☒				

Übergabesuricht nach Werksvorschrift durchgeführt.
Pre-delivery check performed according to manufacturer's directives.
Contrôle à la livraison effectué conformément aux prescriptions de l'usine.
Revisión de entrega efectuada según especificación de fábrica.
Revisão de entrega efectuada de acordo com as determinações do fabricante.
Controlo pre-conseghe eseguito secondo le prescrizioni della Casa.
Aferingiscontrolli: Överenskräftig fabriksvorskrift utöfvad.
Leveringskontrollen företaget efter fabrikkens föreskrifter.
Control înainte de predare efectuat conform normelor producătorului.
Emisijaopisni napovednici: Posluznostopisni napovednici su ispravno ispunjeni, potvrđujući.
Осмотр при выдаче автомобилям издался: Выполнен в соответствии с инструкцией.
Przebieg przedpróbnym przeprawożono zgodnie z normami producenta.
A gyártó előírásai szerinti, átadás előtti ellenőrzés.
車輛移交検査工場作業指示書に準拠。
按工場規定發行交車前檢查。
인도전 점검 체크리스트 규정에 따라 실시.
تم التفتيش طبقاً لطايلت التصنيع

24 04 12

Autohaus Becker - Tiemann
GmbH & Co. KG
BMW-Vertragshändler
MfV-Vertragshändler
Weyherstraße 39 · 52688 Eitorf
Tel: 05223-9262-0, Fax: 05223-9262-35
www.becker-tiemann.de

13



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Antenne beschädigt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)