



Nissan Qashqai N-Connecta

EZ 12/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 103.081km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai N-Connecta [DE - SUV5 1.6 dCi DPF EU6, N-Connecta 4x2, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFDAJ11U2173463	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.081km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 58.254km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Kerben und Kratzer, Lackschäden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-Paket Visia
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenten-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay

- | | |
|--|---|
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Fernentriegelung Tankklappe |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter hinten |
| • Getränkehalter in Mittelkonsole | • Gurtstraffer |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kamerasystem Around View |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2646 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------|
| • Adaptive Front-Lighting-System (AFS) | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrer­tür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)