CarOnSale

Volkswagen Passat Variant Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2000	275.000km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Variant Basis	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3BZ1E106512	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 275.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2000	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Wartung: Longlife-Service
- Sensor Ölstandanzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic
- Antriebsart: Frontantrieb
- Dachreling
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Sensor Ölstandanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW KAT (AZM)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Generator 90 A
- Nebelscheinwerfer integriert
- Klimaautomatik
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1-98/14-0157
WVWZZZ3BZ1E106512
1980 kg
3380 kg
1 - 1010 kg
2 - 1060 kg
Typ 3BG

CarOnSale

CarOnSale






PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
BENZIN
09.08.2000


außer Betrieb gesetzt
15.01.2026


außer Betrieb gesetzt
15.01.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Heckklappenöffnung gebrochen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)