

Ford

FORD TRANSIT KASTEN (TTS)(2019->) E 350 L3 TREND ELEKTROMOTOR 135 KW KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: WF0EXXTTRBPY79580



Beschreibung

Kennzeichen M-AM5191E	Zulassungsdatum 09/08/2023	Laufleistung 92366 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Getriebe Automatisch	Motortyp Elektrisch
Anzahl Gänge 1	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 135 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
003	. / -	Beklebt	Akzeptabel



004

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Kratzer

Smart Repair



005

Motorhaube / Vorne

Delle

Akzeptabel

006

Kotflügel / Vorne Links

Delle

Reparieren



007

Tür / Vorne Links

Delle

Ersetzen




008

Kotflügelzierleiste / Vorne Links

Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair

				
009	Türzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen	
				
010	Türzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen	
				
011	Schwellerabdeckung / Vorne Links Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen	
				
012	Polster Sitzfläche / Vorne Links	Brandstelle	Ersetzen	
				
013	Schweller / Links Länge : Lang	Delle	Smart Repair	
				
014	Seitenwand / Unten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Akzeptabel	
015	Stoßfänger / Hinten Links Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen	



016

Reflektor / Hinten Links

Gebrochen

Ersetzen



017

Seitenwand / Unten Hinten Links
Mit Fenster : Nein

Kratzer

Akzeptabel

018

Stoßfänger / Hinten

Delle

Ersetzen



019

Säule / Hinten Links ¹

Kratzer

Akzeptabel








020

Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links
Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Ersetzen



021

Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



022

Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links

Beklebt

Ersetzen



023

Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts

Beklebt

Ersetzen



024

Innenverkleidung Laderaum / Unten Rechts
Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen



025

Innenverkleidung Laderaum / Oben Rechts
Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen



026

Abdeckung / Oben Rechts ²

Nicht konform

Reparieren



027

Abdeckung / Oben Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen



028

Stoßfänger / Hinten Rechts

Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair



029

Seitenwand / Unten Rechts³

Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren









030

Tür / Rechts⁴

Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



031

Holzboden / Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



032

Kofferraumboden / Hinten

Material : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen




033

Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



034

Türzierleiste / Vorne Rechts

Kratzer

Smart Repair



035

Türeinstieg / Vorne Rechts

Delle

Reparieren




036

Polster Sitzfläche / Vorne Rechts

Fleck

Reinigen



037

Dachholm / Hinten

Delle

Ersetzen



038

Dach / -

Delle

Reparieren



039	Antenne / -	Nicht konform	Ersetzen
040	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
041	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
042	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
043	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
044	Laderaum / -	Delle	Akzeptabel

¹ D
² Lose, clip ersetzen
³ + Kratzer
⁴ + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☒ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Vorne Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Lauffeistung



Navigation



Cable



Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Bordmappe / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



/ - / Beklebt



/ - / Beklebt



/ - / Beklebt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Kotflügel / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Schwellerabdeckung / Vorne Links / Gebrochen









Schwellerabdeckung / Vorne Links / Gebrochen




Polster Sitzfläche / Vorne Links / Brandstelle



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Brandstelle







Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Gebrochen




Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Gebrochen




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Innenverkleidung Laderaum / Unten Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Oben Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Oben Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Oben Rechts / Nicht konform



Abdeckung / Oben Rechts / Nicht konform



Abdeckung / Oben Hinten Rechts / Fehlt



Abdeckung / Oben Hinten Rechts / Fehlt



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Holzboden / Rechts / Abgewetzt



Holzboden / Rechts / Abgewetzt




Kofferraumboden / Hinten / Gebrochen




Kofferraumboden / Hinten / Gebrochen



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle




Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Antenne / - / Nicht konform



Antenne / - / Nicht konform



Antenne / - / Nicht konform



Antenne / - / Nicht konform



Antenne / - / Nicht konform