



Volvo V60 R-Design AWD

EZ 02/2012 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 224.444km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 R-Design AWD [DE - Kb5 T6 AWD EU5, R-Design, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN YV1FW9056C1071735	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 224.444km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 329 PS (242 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.953 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 212.039km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 237g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	215 	Heckklappe	105
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug besitzt eine eingetragene Leistungssteigerung der Firma Polestar;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Außenspiegel Mattchrom	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Design-Paket
• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)	• Fahrwerk dynamisch ausgelegt
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten verchromt
• Frontscheibe Verbundglas	• Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Gurtstraffer
• Handschuhfach abschließbar	• Heckscheibe heizbar
• Heckspoiler Wagenfarbe	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 3,0 Ltr. - 224 kW Turbo KAT | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturset |
| • Rücksitzbank 3-teilig | • Rücksitzlehnen klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzlehnen vorn klappbar |
| • Sport-Fahrwerk tiefergelegt | • Sport-Pedalerie |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Textilfussmatten |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 12 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Paket Premium Sound Multimedia | • Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dachreling Aluminium-Optik | • Fahrassistentz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) |
| • Farbbildschirm, 7 Zoll | • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung | • Heckscheibe Verbundglas |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kopfstützen hinten umklappbar |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Schließsystem Private Locking |
| • Seitenscheiben als Verbundglas | • Seitenscheiben wasserabweisend |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder R-Design | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Dolby Surround Pro Logic II | • Türsicherungssystem hinten elektrisch |
| • USB-Schnittstelle | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)




Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Rost)




Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)