



Audi A4 Avant

EZ 05/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 137.457km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6, sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF40GA086956	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.457km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.834km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU | • Raucher-Paket |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Sport-Design (S-line) |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus |
| • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Kraftstofftank: 54 Ltr. | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Pedale und Fußstütze in Edelstahl | • Perleffekt-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert) |
| • Scheinwerfer LED | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze vorn |
| • Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

[illegible]A close-up photograph of a car's interior, specifically the front passenger seat. The seat is upholstered in a dark, textured fabric with a fine, woven pattern. A black leather folder or wallet is placed on the seat, partially open, revealing a white card or document inside. Next to the folder is a book with a light-colored cover featuring a photograph of a car. A black car key with a silver fob is also visible on the seat, along with a small white tag. The seat's stitching is visible, and the overall lighting is soft, highlighting the textures of the materials.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)