



Ford Focus Trend

EZ 07/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 169.212km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 81***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Trend [AT - Kb5 1.6 TDCi DPF EU5, Trend, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WF0LXXGCBLBS58381	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.212km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Atlantik-Blau Metallic
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch

- | | |
|--|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung für Dieselmotor | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 6 Lautsprecher | • 6 Lautsprecher |
| • AUX-IN-Anschluss | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Easy-Driver-Paket | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole Premium |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Raucher-Paket | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1. Technische Daten		Hersteller: Ford Motor Company	
1.1. Fahrzeugtyp	1.2. Fahrzeugtyp	1.3. Fahrzeugtyp	1.4. Fahrzeugtyp
1.5. Fahrzeugtyp	1.6. Fahrzeugtyp	1.7. Fahrzeugtyp	1.8. Fahrzeugtyp
1.9. Fahrzeugtyp	1.10. Fahrzeugtyp	1.11. Fahrzeugtyp	1.12. Fahrzeugtyp
1.13. Fahrzeugtyp	1.14. Fahrzeugtyp	1.15. Fahrzeugtyp	1.16. Fahrzeugtyp
1.17. Fahrzeugtyp	1.18. Fahrzeugtyp	1.19. Fahrzeugtyp	1.20. Fahrzeugtyp
1.21. Fahrzeugtyp	1.22. Fahrzeugtyp	1.23. Fahrzeugtyp	1.24. Fahrzeugtyp
1.25. Fahrzeugtyp	1.26. Fahrzeugtyp	1.27. Fahrzeugtyp	1.28. Fahrzeugtyp
1.29. Fahrzeugtyp	1.30. Fahrzeugtyp	1.31. Fahrzeugtyp	1.32. Fahrzeugtyp
1.33. Fahrzeugtyp	1.34. Fahrzeugtyp	1.35. Fahrzeugtyp	1.36. Fahrzeugtyp
1.37. Fahrzeugtyp	1.38. Fahrzeugtyp	1.39. Fahrzeugtyp	1.40. Fahrzeugtyp
1.41. Fahrzeugtyp	1.42. Fahrzeugtyp	1.43. Fahrzeugtyp	1.44. Fahrzeugtyp
1.45. Fahrzeugtyp	1.46. Fahrzeugtyp	1.47. Fahrzeugtyp	1.48. Fahrzeugtyp
1.49. Fahrzeugtyp	1.50. Fahrzeugtyp	1.51. Fahrzeugtyp	1.52. Fahrzeugtyp
1.53. Fahrzeugtyp	1.54. Fahrzeugtyp	1.55. Fahrzeugtyp	1.56. Fahrzeugtyp
1.57. Fahrzeugtyp	1.58. Fahrzeugtyp	1.59. Fahrzeugtyp	1.60. Fahrzeugtyp
1.61. Fahrzeugtyp	1.62. Fahrzeugtyp	1.63. Fahrzeugtyp	1.64. Fahrzeugtyp
1.65. Fahrzeugtyp	1.66. Fahrzeugtyp	1.67. Fahrzeugtyp	1.68. Fahrzeugtyp
1.69. Fahrzeugtyp	1.70. Fahrzeugtyp	1.71. Fahrzeugtyp	1.72. Fahrzeugtyp
1.73. Fahrzeugtyp	1.74. Fahrzeugtyp	1.75. Fahrzeugtyp	1.76. Fahrzeugtyp
1.77. Fahrzeugtyp	1.78. Fahrzeugtyp	1.79. Fahrzeugtyp	1.80. Fahrzeugtyp
1.81. Fahrzeugtyp	1.82. Fahrzeugtyp	1.83. Fahrzeugtyp	1.84. Fahrzeugtyp
1.85. Fahrzeugtyp	1.86. Fahrzeugtyp	1.87. Fahrzeugtyp	1.88. Fahrzeugtyp
1.89. Fahrzeugtyp	1.90. Fahrzeugtyp	1.91. Fahrzeugtyp	1.92. Fahrzeugtyp
1.93. Fahrzeugtyp	1.94. Fahrzeugtyp	1.95. Fahrzeugtyp	1.96. Fahrzeugtyp
1.97. Fahrzeugtyp	1.98. Fahrzeugtyp	1.99. Fahrzeugtyp	1.100. Fahrzeugtyp

A4 Verwendungsbestimmung		01
E PRN		WPSLXKGBL888881
B Eintrags-Zulassung		em 26.07.2011 A6 Genehmigungsdatum 20.04.2011
A6 Genehmigungsgrundlage		EG-Betriebsbescheinigung
A6 Genehmigungsnummer		913200746T133102
A7 Nationaler Code		

1 Klasse / Fahrzeugtyp	M1 Personenkraftwagen
21 Marke	FORD
22 Handelskennzeichnung	Focus
23 Typ/Variante/Version	DYB11DB1L3DAAMC
A22 Anzahl der Vorderräder	3
A21 Anlage	Die/Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments

Raum für Eintragung der Anmerkung / Aufhebung der Zulassung (auf hier keine Eintragung angefordert, so die Zulassung aufheben)

Technische Daten

Hersteller: Ford
Modell: Focus
Baujahr: 2011
Motor: 1.6i
Leistung: 115 kW
Beschleunigung: 0-100 km/h in 10,9 s
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Abmessungen

Länge: 4386 mm
Breite: 1823 mm
Höhe: 1482 mm
Radstand: 2540 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm
Gesamtlänge: 4386 mm
Gesamtbreite: 1823 mm
Gesamthöhe: 1482 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm

Werkstoffe

Material: Stahl
Farbe: Silber

Abmessungen

Länge: 4386 mm
Breite: 1823 mm
Höhe: 1482 mm
Radstand: 2540 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm
Gesamtlänge: 4386 mm
Gesamtbreite: 1823 mm
Gesamthöhe: 1482 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm

Technische Daten

Hersteller: Ford
Modell: Focus
Baujahr: 2011
Motor: 1.6i
Leistung: 115 kW
Beschleunigung: 0-100 km/h in 10,9 s
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Abmessungen

Länge: 4386 mm
Breite: 1823 mm
Höhe: 1482 mm
Radstand: 2540 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm
Gesamtlänge: 4386 mm
Gesamtbreite: 1823 mm
Gesamthöhe: 1482 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm

Werkstoffe

Material: Stahl
Farbe: Silber

Abmessungen

Länge: 4386 mm
Breite: 1823 mm
Höhe: 1482 mm
Radstand: 2540 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm
Gesamtlänge: 4386 mm
Gesamtbreite: 1823 mm
Gesamthöhe: 1482 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm

Technische Daten

Hersteller: Ford
Modell: Focus
Baujahr: 2011
Motor: 1.6i
Leistung: 115 kW
Beschleunigung: 0-100 km/h in 10,9 s
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Abmessungen

Länge: 4386 mm
Breite: 1823 mm
Höhe: 1482 mm
Radstand: 2540 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm
Gesamtlänge: 4386 mm
Gesamtbreite: 1823 mm
Gesamthöhe: 1482 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm

Werkstoffe

Material: Stahl
Farbe: Silber

Abmessungen

Länge: 4386 mm
Breite: 1823 mm
Höhe: 1482 mm
Radstand: 2540 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm
Gesamtlänge: 4386 mm
Gesamtbreite: 1823 mm
Gesamthöhe: 1482 mm
Vorderradachse: 1435 mm
Hinterradachse: 2600 mm



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)