



Volkswagen Polo Comfortline

EZ 02/2018 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 298.730km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6, Comfortline, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAWZJY083297	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 298.730km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 281.587km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kerben, Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	1350 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Kundenangabe: Getriebeschaden ;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Andere: Kundenangabe: Fahrwerk Vorne verschlissen;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten dunkelrot
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach	• Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lautsprecher (6)	• Perleffekt-Lackierung
• Scheinwerfer LED	• Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
• Winter-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Connectivity-Paket	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Antennen-Diversity
• Audiosystem: CD-Player	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Bordwerkzeug und Wagenheber	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)